

# Radverkehrskonzept Lkr. Bamberg

## Gemeinde Gundelsheim

### Problemstellen

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471137-0002

**Kommune:**

Gemeinde Gundelsheim

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**

Gundelsheim, Westliche Ringstraße/Hirtenackerstraße



**GEFAHRENSTELLE:**

Schranke

**Beschreibung:**

- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Schild "Radfahrer frei" montiert werden kann.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471137-0004

**Kommune:**

Gemeinde Gundelsheim

**Baulastträger:** Landkreis Bamberg

**Lagebeschreibung:**

Gundelsheim, Hallstadter Straße/Hauptstraße

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: BA 5 / BA 4 (innerorts)

**Beschreibung:**

- Straßenquerung erforderlich. Die Situation ist auf Grund der Bebauung unübersichtlich und der Kreuzungsbereich schlecht einsehbar.
- Empfehlung: Die verkehrsrechtliche Situation ist durch eindeutige Beschilderung klar geregelt. Dennoch könnte ein Verkehrsspiegel helfen, mehr Überblick über die Situation zu erlangen und insbesondere den von Norden kommenden Verkehr deutlicher zu zeigen.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471137-0011

**Kommune:**

Gemeinde Gundelsheim

**Baulastträger:** Landkreis Bamberg

**Lagebeschreibung:**

südlich von Gundelsheim, BA 4

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

**Beschreibung:**

- Unübersichtliche Strecke mit starkem Bewuchs im Randbereich. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt.
- Empfehlung: Bewuchs am Rand stark zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld möglichst frei zu halten.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471137-0014

**Kommune:**

Gemeinde Gundelsheim

**Baulastträger:** Landkreis Bamberg

**Lagebeschreibung:**

zwischen Gundelsheim und Lichteneiche, BA 4

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

**Beschreibung:**

- Unübersichtliche Strecke mit starkem Bewuchs im Randbereich. Entgegenkommende Radfahrer und Autos aus der Seitenstraße können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt.
- Empfehlung: Bewuchs am Rand stark zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld möglichst frei zu halten.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471137-0016

**Kommune:**

Gemeinde Gundelsheim

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

zwischen Gundelsheim und Hirschknock,  
Kemmerstraße/A 73

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

**Beschreibung:**

- Unübersichtliche Unterführung. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt.
- Empfehlung: Bodenmarkierungen mit Mittellinie könnten helfen, den Radverkehr deutlicher zu führen. Zusätzlich kann eine Warnmarkierung an der seitlichen Brückenmauer diese deutlicher sichtbar machen, auch bei Dämmerung und schlechter Sicht.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471137-0017

**Kommune:**

Gemeinde Gundelsheim

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

zwischen Gundelsheim und Hirschknock,  
Kemmerstraße/A 73

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

**Beschreibung:**

- Unübersichtliche Unterführung. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt.
- Empfehlung: Bodenmarkierungen mit Mittellinie könnten helfen, den Radverkehr deutlicher zu führen. Zusätzlich kann eine Warnmarkierung an der seitlichen Brückenmauer diese deutlicher sichtbar machen, auch bei Dämmerung und schlechter Sicht.

