

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	471	Landratsamt Bamberg	42.1-1711.1
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	471	Landratsamt Bamberg	42.1-1711.1
Betreiber	[Name]	Milchhof Albert GmbH & Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]	Milchhof Albert		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Grumbachstraße 12	96110	Scheßlitz
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Behandlung und Verarbeitung von Milch		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	7.32.1		6.4c

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	28.11.2019	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Anzeige vom 23.03.2005, Anzeigen vom 14.05.2004, 24.11.2004	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Die wiederkehrende Emissionsmessung der Dampfkessel und des BHKW wurde nicht rechtzeitig durchgeführt.	Messung veranlassen, Bericht umgehend vorlegen	13.11.2020	Landratsamt Bamberg	
Erstmalige Prüfung der Verdunstungskühlanlagen wurde nicht rechtzeitig durchgeführt.	Auftragsbestätigung für Prüfung vorlegen	11.09.2020	Landratsamt Bamberg	
Kein ausreichendes Umweltmanagementsystem	Umsetzung interner Maßnahmen zum Aufbau eines Umweltmanagementsystems	13.11.2020	Landratsamt Bamberg	

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL