

# Radverkehrskonzept Lkr. Bamberg

## Markt Hirschaid

### Problemstellen

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471145-0009

**Kommune:**

Markt Hirschaid

**Baulastträger:** Staatliches Bauamt

**Lagebeschreibung:**

Hirschaid, St 2260/Am Weiher

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

**Beschreibung:**

- Unübersichtliche Kreuzung. Bewuchs verringert das Sichtfeld zusätzlich. Entgegenkommende Radfahrer können erst spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten, um Übersicht zu erhöhen. Zusätzlich können Bodenmarkierungen helfen, den Verkehr klarer zu lenken.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471145-0010

**Kommune:**

Markt Hirschaid

**Baulastträger:** Staatliches Bauamt

**Lagebeschreibung:**

Hirschaid, Am Weiher

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

**Beschreibung:**

- Unübersichtliche Kreuzung. Bewuchs verringert das Sichtfeld zusätzlich. Entgegenkommende Radfahrer können erst spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten, um Übersicht zu erhöhen. Zusätzlich können Bodenmarkierungen helfen, den Verkehr klarer zu lenken.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471145-0011

**Kommune:**

Markt Hirschaid

**Baulastträger:** Staatliches Bauamt

**Lagebeschreibung:**

Hirschaid, St 2260

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

**Beschreibung:**

- Unübersichtliche Unterführung, dadurch Gefahr v.a. bei Begegnungsverkehr. Die Ordnungslinie und das "Vorfahrt achten" helfen, die Verkehrsführung klar zu regeln.
- Empfehlung: In der Unterführung einen Mittelstreifen zur Trennung der beiden Fahrrichtungen aufbringen und zusätzlich Bodenmarkierung mit Pfeilen für die jeweilige Fahrtrichtung.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471145-0012

**Kommune:**

Markt Hirschaid

**Baulastträger:** Staatliches Bauamt

**Lagebeschreibung:**

Hirschaid, St 2260, Nähe der Jahnhalle

**GEFAHRENSTELLE:**

Poller/Engstelle (> 1,30m)

**Beschreibung:**

- Poller stellen insbesondere bei Gruppen eine Problemstelle dar, da sie von hinten fahrenden Radfahrern leicht übersehen werden. Die Durchfahrtsbreite ist hier aber definitiv ausreichend.
- Empfehlung: Bodenmarkierung zur bessern Sichtbarkeit anbringen, so kann der Poller auch bei Dämmerung und schlechten Sichtverhältnissen besser wahrgenommen werden.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471145-0013

**Kommune:**

Markt Hirschaid

**Baulastträger:** Staatliches Bauamt

**Lagebeschreibung:**

Hirschaid, St 2260



**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

**Beschreibung:**

- Unübersichtlicher Kurvenbereich. Bewuchs zurück schneiden, um Sichtfeld zu vergrößern.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471145-0025

**Kommune:**

Markt Hirschaid

**Baulastträger:** Staatliches Bauamt

**Lagebeschreibung:**

Sassanfahrt, St 2260

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

**Beschreibung:**

- Unübersichtliche Unterführung. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt der Bewuchs an den Seiten, der die Fahrbahnbreite zusätzlich verringert.

- Empfehlung: Bewuchs im gesamten Kurvenbereich stark zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld möglichst frei zu halten. Zusätzlich Bodenmarkierungen mit Pfeilen in Fahrtrichtung und Mittellinie zur Trennung der Fahrtrichtungen aufbringen, um Radfahrer deutlicher zu lenken. Falls die Breiten ausreichen

könnten seitliche Begrenzungslinien für noch mehr Übersicht – auch bei Dämmerung und schlechter Sicht – sorgen.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471145-0030

**Kommune:**

Markt Hirschaid

**Baulastträger:** Staatliches Bauamt

**Lagebeschreibung:**

zwischen Köttmannsdorf und Röbersdorf, St 2260/B  
505

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

**Beschreibung:**

- Unübersichtliche Unterführung. Entgegenkommende Radfahrer können erst spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Zudem wird der Weg hier plötzlich schmaler.
- Empfehlung: Um das Schmalwerden des Radweges auch bei Dämmerung und schlechter Sicht deutlicher zu zeigen, können Warnmarkierungen an den Seitenwänden der Unterführung helfen.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471145-0045

**Kommune:**

Markt Hirschaid

**Baulastträger:** Landkreis Bamberg

**Lagebeschreibung:**

Rothensand, BA 25

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: BA 25 (innerorts)

**Beschreibung:**

- Straßenquerung innerorts. Die Beschilderung regelt die Vorfahrt eindeutig, die Querungshilfe unterstützt schwächere Verkehrsteilnehmer. Bitte prüfen, ob das Schild "Radfahrer absteigen" abgebaut werden kann, da es den Fahrfluss der Radfahrer extrem stört.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471145-0047

**Kommune:**

Markt Hirschaid

**Baulastträger:** Landkreis Bamberg

**Lagebeschreibung:**

Kleinbuchfeld, BA 25

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: BA 25 (innerorts)

**Beschreibung:**

- Straßenquerung innerorts, die aber auf Grund der Lage unmittelbar hinter dem Ortsschild wie ausserorts zu beurteilen ist. Die Beschilderung regelt die Vorfahrt eindeutig, die Querungshilfe unterstützt schwächere Verkehrsteilnehmer. Bitte prüfen, ob das Schild "Radfahrer absteigen" abgebaut werden kann, da es den Fahrfluss der Radfahrer extrem stört.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471145-0075

**Kommune:**  
Markt Hirschaid

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Hirschaid, Maximilianstraße



**GEFAHRENSTELLE:**

Umlaufschranke (> 1,50m)

**Beschreibung:**

- Die Umlaufschranken sind im Radnetz nur hinderlich, wenn der Anschluss an die Wunschlinie östlich der Gleise hergestellt wird.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471145-0087

**Kommune:**

Markt Hirschaid

**Baulastträger:** Landkreis Bamberg

**Lagebeschreibung:**

Hirschaid, BA 27/BA 25

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

**Beschreibung:**

- Unübersichtliche Kurve, insbesondere bei Begegnungsverkehr.
- Empfehlung: Prüfen ob im Kurvenbereich eine Bodenmarkierung mit Mittellinie zur Trennung der Fahrtrichtungen angebracht werden kann.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471145-0090

**Kommune:**  
Markt Hirschaid

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
zwischen Hirschaid und Seigendorf



**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

**Beschreibung:**

- Bei Einmündung in die bevorrechtigte Straße ist die Sicht schlecht. Ein Rückschnitt des Bewuchses könnte helfen und das Sichtfeld etwas erweitern.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471145-0093

**Kommune:**

Markt Hirschaid

**Baulastträger:** Landkreis Bamberg

**Lagebeschreibung:**

zwischen Hirschaid und Seigendorf, nahe A 73

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

**Beschreibung:**

- Unübersichtliche Unterführung mit anschließenden Kurven. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt Bewuchs im Kurvenbereich.
- Empfehlung: Bewuchs im gesamten Kurvenbereich zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld möglichst frei zu halten. Zusätzlich Bodenmarkierungen mit Pfeilen in Fahrtrichtung und Mittellinie aufbringen, um Radfahrer deutlicher zu lenken.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471145-0096

**Kommune:**

Markt Hirschaid

**Baulastträger:** Landkreis Bamberg

**Lagebeschreibung:**

westlich von Seigendorf, BA 27

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

**Beschreibung:**

- Unübersichtliche Kurve. Bewuchs verringert das Sichtfeld zusätzlich. Entgegenkommende Radfahrer können erst spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten, um Übersicht zu erhöhen.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471145-0100

**Kommune:**

Markt Hirschaid

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

nördlich von Seigendorf

**GEFAHRENSTELLE:**

Schranke

**Beschreibung:**

- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Schild "Radfahrer frei" montiert werden kann.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471145-0105

**Kommune:**

Markt Hirschaid

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

östlich von Seigendorf

**GEFAHRENSTELLE:**

Schranke

**Beschreibung:**

- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Schild "Radfahrer frei" montiert werden kann.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471145-0106

**Kommune:**

Markt Hirschaid

**Baulastträger:** Landkreis Bamberg

**Lagebeschreibung:**

östlich von Seigendorf, BA 27

**GEFAHRENSTELLE:**

Schranke

**Beschreibung:**

- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Schild "Radfahrer frei" montiert werden kann.

