

Radverkehrskonzept Lkr. Bamberg

Gemeinde Memmelsdorf

Problemstellen

Standortdaten:

Standortnummer: 09471159-0021

Kommune:

Gemeinde Memmelsdorf

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

zwischen Memmelsdorf und Weichendorf, BA 5

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Starker Bewuchs schränkt das Sichtfeld ein und vermindert die Breite des Radweges deutlich.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten, um ausreichende Breite zu sichern.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471159-0022

Kommune:

Gemeinde Memmelsdorf

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

zwischen Memmelsdorf und Weichendorf, BA 5

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurve. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt der Bewuchs an den Seiten, der die Fahrbahnbreite zusätzlich verringert.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten. Zusätzlich könnte eine Bodenmarkierung mit Mittellinie die Führung der Radfahrer verdeutlichen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471159-0029

Kommune:

Gemeinde Memmelsdorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

nordöstlicher Ortseingang von Lichteneiche, St 2190

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurve. Entgegenkommende Radfahrer können erst spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt der Bewuchs an den Seiten, der das Sichtfeld zusätzlich einschränkt.

- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471159-0030

Kommune:

Gemeinde Memmelsdorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

Lichteneiche, St 2190/Stockseestraße

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurve. Entgegenkommende Radfahrer können erst spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt der Bewuchs an den Seiten, der das Sichtfeld zusätzlich einschränkt und die Tatsache, dass unmittelbar hinter der Kurve eine Straßenquerung notwendig ist.

- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471159-0035

Kommune:

Gemeinde Memmelsdorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

Lichteneiche, St 2190

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurve. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt der Bewuchs an den Seiten, der die Fahrbahnbreite zusätzlich verringert.

- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471159-0039

Kommune:

Gemeinde Memmelsdorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

westlich von Memmelsdorf, Sportplatz (SV Memmelsdorf)

**GEFAHRENSTELLE:**

Poller/Engstelle (> 1,30m)

Beschreibung:

- Poller stellen insbesondere bei Gruppen eine Problemstelle dar, da sie von hinten fahrenden Radfahrern leicht übersehen werden. Hier sind die Poller zusätzlich noch in einem Gefälle angebracht.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Poller abgebaut werden können. Alternativ Bodenmarkierung zur besseren Sichtbarkeit anbringen, so können die Poller auch bei Dämmerung und schlechten Sichtverhältnissen besser wahrgenommen werden.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471159-0044

Kommune:

Gemeinde Memmelsdorf

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

Memmelsdorf, nahe BA 5

**GEFAHRENSTELLE:**

Poller/Engstelle (1-1,30m)

Beschreibung:

- Poller stellen insbesondere bei Gruppen eine Problemstelle dar, da sie von hinten fahrenden Radfahrern leicht übersehen werden.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Poller abgebaut werden kann. Alternativ Bodenmarkierung zur besseren Sichtbarkeit anbringen, so kann der Poller auch bei Dämmerung und schlechten Sichtverhältnissen besser wahrgenommen werden.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471159-0049

Kommune:

Gemeinde Memmelsdorf

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

zwischen Memmelsdorf und Pödeldorf, BA 5

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurve. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt.
- Empfehlung: Bodenmarkierungen zur deutlichen Lenkung des Radverkehrs anbringen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471159-0053

Kommune:

Gemeinde Memmelsdorf

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

Memmelsdorf, Hauptstraße/Bahnhofstraße



GEFAHRENSTELLE:

Straßenquerung: BA 43 / BA 5 (innerorts)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Straßenquerung auf Grund der Bebauung.
- Empfehlung: Prüfen, ob ein Verkehrsspiegel helfen könnte, mehr Überblick über die Situation zu erlangen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471159-0060

Kommune:

Gemeinde Memmelsdorf

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

östlicher Ortseingang von Meedensdorf, BA 43

**GEFAHRENSTELLE:**

Poller/Engstelle

Beschreibung:

- Durch die Kurve des Radweges ist hier eine Engstelle, die insbesondere bei Begegnungsverkehr schwierig ist. Hinzu kommt, dass Radfahrer auf Grund des Gefälles recht schnell unterwegs sind. Verschärft wird die Engstelle noch durch die Mülltonne im Kurvenbereich.
- Empfehlung: Kurvenbereich bestmöglich von Gegenständen frei halten, um die Breite so groß wie möglich zu halten.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471159-0073

Kommune:

Gemeinde Memmelsdorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

zwischen Drosendorf und Memmelsdorf, St 2190

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: St 2190 (ausserorts)

Beschreibung:

- Schwierige Querung, insbesondere auch auf Grund der Zufahrt zu den Einkaufsmärkten und der einbiegenden Autos aus diesem Bereich. Es ist eine Querungshilfe vorhanden, dennoch ist die Situation nicht ideal. Einerseits, da die Querung im unmittelbaren Bereich der Einfahrt ist, andererseits durch die rechtwinklige Kurvenführung, die starkes abbremsen erfordert.

- Empfehlenswert wäre, den Radweg auf einer Straßenseite zu führen. Welche Seite geeigneter ist, hängt von den Eigentumsverhältnissen an der St 2190 ab, daher diese für eine potentielle Weiterführung des Radweges prüfen. Alternativ wäre eine Bedarfsampellösung im Kreuzungsbereich denkbar.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471159-0074

Kommune:

Gemeinde Memmelsdorf

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

Memmelsdorf, Hauptstraße

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: BA 43 (innerorts)

Beschreibung:

- Straßenquerung innerorts, die aber auf Grund der Lage unmittelbar hinter dem Ortsschild wie ausserorts zu beurteilen ist. Zudem verdeckt der Bewuchs im Kurvenbereich teilweise die Sicht.
- Empfehlung: Eine Querungshilfe könnte schwächeren Verkehrsteilnehmer helfen, die Straße zu queren. Zudem Bewuchs im Kurvenbereich schneiden, um Sichtfeld frei zu halten.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471159-0075

Kommune:

Gemeinde Memmelsdorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Memmelsdorf, nahe St 2190

**GEFAHRENSTELLE:**

Poller/Engstelle (1-1,30m)

Beschreibung:

- Poller stellen insbesondere bei Gruppen eine Problemstelle dar, da sie von hinten fahrenden Radfahrern leicht übersehen werden.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Poller abgebaut werden kann. Alternativ Bodenmarkierung zur besseren Sichtbarkeit anbringen, so kann der Poller auch bei Dämmerung und schlechten Sichtverhältnissen besser wahrgenommen werden.

