

Radverkehrskonzept Lkr. Bamberg

Markt Burgwindheim

Infrastruktur

Standortdaten:

Standortnummer: 09471122-0011

Kommune:

Markt Burgwindheim

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Burgwindheim

**INFRASTRUKTUR:**

Rastplatz

Beschreibung:

- Überdachter Rastplatz mit Mülleimer, Infotafel und Abstellbügel direkt an der Strecke. Die Abstellbügel sollten allerdings gegen radgerechte Modelle ausgetauscht werden (Kommentar dazu s.u.)

**INFRASTRUKTUR:**

Fahrradparken

Beschreibung:

- Es sind Abstellbügel in großer Zahl vorhanden. Allerdings handelt es sich um sogenannte "Felgenkiller", die insbesondere für Räder mit breiteren Reifen ungeeignet sind.
- Empfehlung: Die Bügel gegen radgerechte Abstellbügel austauschen. Ein Witterungsschutz und Beleuchtung könnten sinnvolle Ergänzungen sein.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471122-0012

Kommune:

Markt Burgwindheim

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Burgwindheim und Untersteinach, nahe B 22

**INFRASTRUKTUR:**

Fahrradparken

Beschreibung:

- Es sind fünf radgerechte Abstellbügel von guter Qualität vorhanden. Allerdings ist der Bewuchs hoch und sie laden nicht zur Nutzung ein.
- Empfehlung: Bewuchs rund um die Bügel zurück schneiden und kurz halten, damit das an sich gute Angebot auch in Anspruch genommen werden kann.

**INFRASTRUKTUR:**

Rastplatz

Beschreibung:

- Überdachter Rastplatz mit Mülleimer, Infotafel und radgerechten Abstellbügeln. Diese sollten allerdings in Stand gesetzt, bzw. der Bewuchs ringsum gekürzt werden.



INFRASTRUKTUR:

Infotafel: RadRegion Bamberger Land (Rad)

Beschreibung:

- Die Kombination aus Rastplatz und Infotafel ist ansprechend. Auch radgerechte Abstellbügel sind vorhanden (Kommentar zu den Bügeln s.o.).



Standortdaten:

Standortnummer: 09471122-0017

Kommune:

Markt Burgwindheim

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Burgwindheim, Hauptstraße

**INFRASTRUKTUR:**

Fahrradparken: Rathaus Burgwindheim

Beschreibung:

- Es sind keine Abstellmöglichkeiten für Fahrräder vorhanden. Allerdings sind die Verhältnisse rund um das Rathaus auch sehr beengt und bieten wenige Möglichkeiten.

- Empfehlung: Prüfen, ob in der Nähe des Eingangs radgerechte Abstellbügel installiert werden können. Zumindest zwei bis drei wären wünschenswert. Witterungsschutz und Beleuchtung könnten zudem ergänzt werden.

