

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	471	Landratsamt Bamberg	42.1-1711.1
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	471	Landratsamt Bamberg	42.1-1711.1
Betreiber	[Name]	Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]	Abfalllager		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Ohmstraße 24	96175	Pettstadt
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen Abfällen		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.12.1.1		5.5

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	07.11.2019	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]			
	Schwerpunkte [X]	X	Anlagenidentität und Änderungen an der Anlage, aktuelle Lagermengen	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Bescheide vom 01.09.2006, 01.04.2015, Anzeige vom 20.01.2015	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Lagerbehälter für Abfälle mit wassergefährdenden Stoffen wurden teilweise offen gelagert, Eindringen von Niederschlagswasser war möglich	z. B. Verschließen der Lagerbehälter oder Abstellen unter einer Überdachung	28.02.2020	Landratsamt Bamberg	
Die Fugen des Waschplatzes waren defekt.	Instandsetzung durch einen Fachbetrieb	28.02.2020	Landratsamt Bamberg	

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL