

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	471	Landratsamt Bamberg	42.1-1711.1
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	471	Landratsamt Bamberg	42.1-1711.1
Betreiber	[Name]	Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]	Abfalllager		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Ohmstraße 24	96175	Pettstadt
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N
Anlage	[Bez.]	Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen Abfällen		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.12.1	5.5	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	17.11.2022	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	N		
	Schwerpunkte [J/N]	J	Anlagenidentität und Änderungen der Anlage, aktuelle Lagermengen	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	Bescheide vom 01.09.2006, 01.04.2015; Anzeigen vom 20.01.2015, 13.01.2020	
	Anforderungsliste [J/N]	N		
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N		
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N
			Stilllegung [J/N]	N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Die Fugen des Waschplatzes waren defekt.	Instandsetzung durch einen Fachbetrieb	30.04.2023	Landratsamt Bamberg	

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL