

Radverkehrskonzept Lkr. Bamberg

Gemeinde Viereth-Trunstadt

Problemstellen

Standortdaten:

Standortnummer: 09471207-0016

Kommune:

Gemeinde Viereth-Trunstadt

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

zwischen Viereth und Unterhaid, St 2262

**GEFAHRENSTELLE:**

Schranke

Beschreibung:

- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Schild "Radfahrer frei" montiert werden kann.

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: St 2262 (ausserorts)

Beschreibung:

- Bei Weiterfahrt nach Süden muss hier die St 2262 bei sehr starkem Verkehr gequert werden. Das Tempo wird zwar auf 70 km/h reduziert, aber erst nach der eigentlichen Querung.
- Empfehlung: Auf Grund der sehr hohen Verkehrsbelastung wäre hier eine separate Führung für Radfahrer sinnvoll. Sollte dies nicht möglich sein, bitte prüfen, ob Reduktion des Tempos bereits vor der eigentlichen Querung statt finden kann. Zudem prüfen, ob ein Hinweis auf kreuzende Radfahrer angebracht werden kann.

