

# Radverkehrskonzept Lkr. Bamberg

## Markt Zapfendorf

### Problemstellen

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471214-0001

**Kommune:**

Markt Zapfendorf

**Baulastträger:** Staatliches Bauamt

**Lagebeschreibung:**

südöstlich von Ebling, A 73

**GEFAHRENSTELLE:**

Umlaufschranke (> 1,50m)

**Beschreibung:**

- Die Umlaufschranken sind ausreichend weit auseinander und gut sichtbar. Sie sind sinnvoll, um Kfz-Verkehr fern zu halten. Dennoch sind sie ein Hindernis für Radfahrer, insbesondere mit Lastenräder und Anhängern.

- Empfehlung: Bitte prüfen, ob die Umlaufschranken durch einzelne Poller ersetzt werden können. Diese könnten mit einer zusätzlichen Bodenmarkierung gekennzeichnet werden, die auch bei der Lenkung der Radfahrer helfen kann, indem die Fahrtrichtung jeweils mit Pfeilen angezeigt wird und eine Art Mittelstreifen im Bereich des Pollers aufgebracht wird.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471214-0025

**Kommune:**

Markt Zapfendorf

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Zapfendorf, nahe Fährweg (Unterführung)

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

**Beschreibung:**

- Unübersichtliche Unterführung mit Kurven und Gefälle. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt.
- Empfehlung: Bodenmarkierungen mit Pfeilen in Fahrtrichtung und Mittellinie aufbringen, um Radfahrer deutlicher zu lenken.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471214-0026

**Kommune:**

Markt Zapfendorf

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Zapfendorf, Mainstraße

**GEFAHRENSTELLE:**

Poller/Engstelle (> 1,30m)

**Beschreibung:**

- Poller stellen insbesondere bei Gruppen eine Problemstelle dar, da sie von hinten fahrenden Radfahrern leicht übersehen werden. In diesem Fall ist die Montage vorbildlich, da auf eine komfortable Durchfahrtsbreite geachtet wurde und die Poller am Wegrand montiert sind. Auch die Kenntlichmachung durch Signalfarbe ist sinnvoll und sorgt für bessere Sichtbarkeit, auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Empfehlung: Eine Bodenmarkierung könnte dazu beitragen, den Poller noch besser kenntlich zu machen.

