

# Radverkehrskonzept Lkr. Bamberg

## Markt Ebrach

### Problemstellen

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471128-0009

**Kommune:**  
Markt Ebrach

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Ebrach, nahe Waldstraße

**GEFAHRENSTELLE:**

Poller/Engstelle (> 1,30m)

**Beschreibung:**

- Poller stellen insbesondere bei Gruppen eine Problemstelle dar, da sie von hinten fahrenden Radfahrern leicht übersehen werden. In diesem Fall ist die Montage vorbildlich, da auf eine komfortable Durchfahrtsbreite geachtet wurde und die Poller am Wegrand montiert sind. Auch die Kenntlichmachung durch Signalfarbe ist sinnvoll und sorgt für bessere Sichtbarkeit, auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Empfehlung: Darauf achten, dass der Bewuchs regelmäßig zurückgeschnitten wird, um weiterhin gute Fahrbedingungen zu garantieren.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471128-0010

**Kommune:**

Markt Ebrach

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Ebrach, Bahnhofstraße

**GEFAHRENSTELLE:**

Poller/Engstelle (> 1,30m)

**Beschreibung:**

- Poller stellen insbesondere bei Gruppen eine Problemstelle dar, da sie von hinten fahrenden Radfahrern leicht übersehen werden. In diesem Fall ist die Montage vorbildlich, da auf eine komfortable Durchfahrtsbreite geachtet wurde und die Poller am Wegrand montiert sind. Auch die Kenntlichmachung durch Signalfarbe ist sinnvoll und sorgt für bessere Sichtbarkeit, auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Empfehlung: Bodenmarkierungen auf dem Asphalt könnten die Poller noch besser sichtbar machen.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471128-0011

**Kommune:**  
Markt Ebrach

**Baulastträger:** Staatliches Bauamt

**Lagebeschreibung:**  
Ebrach, B 22

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: B 22 (innerorts)

**Beschreibung:**

- Straßenquerung innerorts, die aber auf Grund der Lage unmittelbar hinter dem Ortsschild wie ausserorts zu beurteilen ist. Die Führung der Radfahrer Richtung Westen ist in diesem Fall nicht komplett klar, da sich die Querungshilfe, die auf den Radweg führt, erst hinter der Kurve befindet und einige Radfahrer voraussichtlich im Kreuzungsbereich bereits queren. Die Überleitung der Radfahrer Richtung Osten in den Mischverkehr ist hingegen gelungen.

- Empfehlung: Mit Bodenmarkierungen und Rad-Piktogrammen könnte für zusätzliche Klarheit gesorgt werden.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471128-0019

**Kommune:**  
Markt Ebrach

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
nordwestlich von Großgessingen

**GEFAHRENSTELLE:**

Schranke

**Beschreibung:**

- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Schild "Radfahrer frei" montiert werden kann.

