

# Radverkehrskonzept Lkr. Bamberg

## Gemeinde Oberhaid

### Problemstellen

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471165-0006

**Kommune:**

Gemeinde Oberhaid

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

zwischen Unterhaid und Oberhaid (Unterführung)

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

**Beschreibung:**

- An sich breite Unterführung, die aber auf Grund des Bewuchses im Kurvenbereich dennoch unüberichtlich ist. Gegenverkehr kann erst spät gesehen werden.
- Empfehlung: Bewuchs im Kurvenbereich zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld frei zu halten.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471165-0007

**Kommune:**

Gemeinde Oberhaid

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Unterhaid, Austraße

**GEFAHRENSTELLE:**

Schranke

**Beschreibung:**

- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Schild "Radfahrer frei" montiert werden kann.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471165-0018

**Kommune:**

Gemeinde Oberhaid

**Baulastträger:** Staatliches Bauamt

**Lagebeschreibung:**

Oberhaid, St 2281

**GEFAHRENSTELLE:**

Poller/Engstelle

**Beschreibung:**

- Enge Kurvenführung bei eingeschränkter Sicht. Zudem können Autos von der Seite einbiegen. Der Bewuchs verdeckt zusätzlich das Sichtfeld.
- Empfehlung: Bewuchs im Kurvenbereich zurück schneiden und kurz halten, um das Sichtfeld frei zu halten und mehr Übersicht zu sichern. Zudem prüfen, ob Radfahrer nicht über den relativ breiten Parkplatz geleitet werden können, anstatt den schmalen Gehweg zu nutzen.

