

Radverkehrskonzept Lkr. Bamberg

Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald

Problemstellen

Standortdaten:

Standortnummer: 09471186-0020

Kommune:

Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

Steinsdorf, Steinsdorfer Hauptstraße/St 2279

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: St 2262 / St 2279 (innerorts)

Beschreibung:

- Richtung Süden Straßenquerung erforderlich. Die Situation ist auf Grund der Bebauung unübersichtlich, zudem ist die Straße schmal und der Asphalt am Straßenrand in mäßigem Zustand.
- Empfehlung: Für Radfahrer nach Nordosten ist die Situation durch Beschilderung klar geregelt. Richtung Süden prüfen, ob ein Verkehrsspiegel helfen kann, mehr Überblick über die Situation zu erlangen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471186-0024

Kommune:

Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

Steinsdorf, St 2279/Brunnenstraße

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: St 2279 (innerorts)

Beschreibung:

- Richtung Nordwesten Straßenquerung erforderlich. Die Situation ist auf Grund der Bebauung unübersichtlich. Zudem ist die Kreuzung recht nah am Ortseingang, am Ende eines Gefälles, wodurch mit schnellem Verkehr zu rechnen ist.
- Empfehlung: Für Radfahrer nach Südwesten ist die Situation durch Beschilderung klar geregelt. Richtung Nordwesten könnte ein Verkehrsspiegel helfen, mehr Überblick über die Situation zu erlangen. Zudem prüfen, ob ein Hinweis auf kreuzende Radfahrer angebracht werden kann.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471186-0034

Kommune:

Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Grub und Schönbrunn i. Steigerwald,
Waldgebiet

**GEFAHRENSTELLE:**

Umlaufschranke (> 1,50m)

Beschreibung:

- Die Umlaufschranken weisen einen ausreichenden Abstand zueinander auf und sind gut sichtbar. Dennoch sind sie ein Hindernis für Radfahrer, insbesondere mit Lastenräder und Anhängern.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob die Umlaufschranken abgebaut werden können. Falls sie zur Fernhaltung von Verkehr nötig sind prüfen, ob sie durch einen einzelnen Poller in der Wegmitte ersetzt werden können. Bodenmarkierungen würden bei schlechter Sicht die Übersicht erhöhen, sind aber auf wassergebundenen Decken schwierig.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471186-0035

Kommune:

Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Grub und Schönbrunn i. Steigerwald,
Waldgebiet

**GEFAHRENSTELLE:**

Umlaufschranke (> 1,50m)

Beschreibung:

- Die Umlaufschranken weisen einen ausreichenden Abstand zueinander auf und sind gut sichtbar. Dennoch sind sie ein Hindernis für Radfahrer, insbesondere mit Lastenräder und Anhängern. Hinzu kommt, dass es eine leichte Steigung / ein Gefälle gibt und die Radfahrer entsprechend schnell unterwegs sein können.

- Empfehlung: Bitte prüfen, ob die Umlaufschranken abgebaut werden können. Falls sie zur Fernhaltung von Verkehr nötig sind prüfen, ob sie durch einen einzelnen Poller in der Wegmitte ersetzt werden können.

Bodenmarkierungen würden bei schlechter Sicht die Übersicht erhöhen, sind aber auf wassergebundenen Decken schwierig.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471186-0038

Kommune:

Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nördlicher Ortseingang von Schönbrunn i. Steigerwald,
Trab

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung (innerorts)

Beschreibung:

- Straßenquerung innerorts, die aber auf Grund der Lage am Ortsausgang eher wie außerorts zu bewerten ist. Zusätzlich schränken die Bäume im Kurvenbereich das Sichtfeld ein.
- Empfehlung: Bewuchs im Kurvenbereich zurück schneiden und kurz halten, um freie Sicht zu gewährleisten. Prüfen, ob Ordnungslinie am Boden markiert werden kann, um die Kreuzung deutlicher zu machen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471186-0041

Kommune:

Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Schönbrunn i. Steigerwald, nahe Dammweg



GEFAHRENSTELLE:

Schranke

Beschreibung:

- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten. Strecke ist nach Netzveränderungen kein Bestandteil des Konzeptes mehr.

