

Radverkehrskonzept Lkr. Bamberg

Baulastträger „Landkreis Bamberg“

Problemstellen

Standortdaten:

Standortnummer: 09471120-0003

Kommune:

Markt Burgebrach

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

Oberköst

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: BA 33 (innerorts)

Beschreibung:

- Die Sicht ist hier eingeschränkt, insbesondere bei Weiterfahrt nach Südosten. Hinzu kommt, dass die Radfahrer bergab fahren und dementsprechend schnell unterwegs sein können. Allerdings ist das Verkehrsaufkommen voraussichtlich nicht sonderlich hoch.

- Empfehlung: Bitte prüfen, ob die Stelle unfallmäßig auffällig ist und falls dem so ist prüfen, ob ein Verkehrsspiegel für mehr Übersicht sorgen könnte.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471120-0007

Kommune:

Markt Burgebrach

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

Treppendorf, BA 33

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: St 2262 (innerorts)

Beschreibung:

- Die Sicht ist hier eingeschränkt und das Verkehrsaufkommen voraussichtlich auf Grund des großen Arbeitgebers Thomann erhöht.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob die Geschwindigkeit gedrosselt, oder ein Hinweis auf kreuzende Radfahrer montiert werden kann. Zudem könnte eventuell ein Verkehrsspiegel zur Übersicht beitragen, allerdings muss noch einmal vor Ort geprüft werden, ob das tatsächlich ein Zugewinn an Sicherheit wäre.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471120-0008

Kommune:

Markt Burgebrach

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

Treppendorf, BA 33

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: BA 33 (innerorts)

Beschreibung:

- Die Sicht ist hier eingeschränkt und das Verkehrsaufkommen voraussichtlich auf Grund des großen Arbeitgebers Thomann erhöht.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob die Geschwindigkeit gedrosselt, oder ein Hinweis auf kreuzende Radfahrer montiert werden kann. Zudem könnte eventuell ein Verkehrsspiegel zur Übersicht beitragen, allerdings muss noch einmal vor Ort geprüft werden, ob das tatsächlich ein Zugewinn an Sicherheit wäre.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471122-0001

Kommune:

Markt Burgwindheim

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

Oberweiler, BA 23

**GEFAHRENSTELLE:**

Schranke

Beschreibung:

- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Schild "Radfahrer frei" montiert werden kann.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471123-0008

Kommune:

Markt Buttenheim

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

südlich von Buttenheim, BA 9 (Kreisverkehr)

**GEFAHRENSTELLE:**

Poller/Engstelle (> 1,30m)

Beschreibung:

- Die Poller sind ausreichend weit auseinander und gut sichtbar. Dennoch sind sie ein Hindernis für Radfahrer, insbesondere mit Lastenräder und Anhängern.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Poller notwendig sind, um Kfz-Verkehr abzuhalten, oder ob sie abgebaut werden können.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471123-0009

Kommune:

Markt Buttenheim

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

südlich von Buttenheim, BA 9/St 2960 (Kreisverkehr)

**GEFAHRENSTELLE:**

Poller/Engstelle (> 1,30m)

Beschreibung:

- Die Poller sind ausreichend weit auseinander und gut sichtbar. Dennoch sind sie ein Hindernis für Radfahrer, insbesondere mit Lastenräder und Anhängern.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Poller notwendig sind, um Kfz-Verkehr abzuhalten, oder ob sie abgebaut werden können.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471123-0013

Kommune:

Markt Buttenheim

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

Buttenheim, Kellerstraße/Marktstraße



GEFAHRENSTELLE:

Straßenquerung: BA 9 (innerorts)

Beschreibung:

- Die Straßenquerung ist auf Grund der Bebauung unübersichtlich und das Sichtfeld eingeschränkt. Bitte prüfen, ob Verkehrsspiegel für mehr Übersicht sorgen können.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471131-0021

Kommune:

Gemeinde Frensdorf

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

zwischen Frensdorf und Hundshof, BA 22

**GEFAHRENSTELLE:**

Umlaufschranke (> 1,50m)

Beschreibung:

- Die Umlaufschranken sind ausreichend weit auseinander und gut sichtbar. Sie sind sinnvoll, um Kfz-Verkehr fern zu halten. Dennoch sind sie ein Hindernis für Radfahrer, insbesondere mit Lastenrädern und Anhängern.

- Empfehlung: Bitte prüfen, ob die Umlaufschranken durch einzelne Poller ersetzt werden können. Diese könnten mit einer zusätzlichen Bodenmarkierung gekennzeichnet werden, die auch bei der Lenkung der Radfahrer helfen kann, indem die Fahrtrichtung jeweils mit Pfeilen angezeigt wird und eine Art Mittelstreifen im Bereich des Pollers aufgebracht wird. Zusätzlich prüfen,

ob Hinweis „Radfahrer absteigen“ abgebaut werden kann.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471131-0026

Kommune:

Gemeinde Frensdorf

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

Vorra, BA 22/In Vorra

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: BA 22 (innerorts)

Beschreibung:

- Straßenquerung erforderlich. Die Situation ist auf Grund der Bebauung unübersichtlich, zudem verdeckt der Bewuchs teilweise das Sichtfeld.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden, um Sichtfeld bestmöglich frei zu halten.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471137-0004

Kommune:

Gemeinde Gundelsheim

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

Gundelsheim, Hallstadter Straße/Hauptstraße

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: BA 5 / BA 4 (innerorts)

Beschreibung:

- Straßenquerung erforderlich. Die Situation ist auf Grund der Bebauung unübersichtlich und der Kreuzungsbereich schlecht einsehbar.
- Empfehlung: Die verkehrsrechtliche Situation ist durch eindeutige Beschilderung klar geregelt. Dennoch könnte ein Verkehrsspiegel helfen, mehr Überblick über die Situation zu erlangen und insbesondere den von Norden kommenden Verkehr deutlicher zu zeigen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471137-0011

Kommune:

Gemeinde Gundelsheim

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

südlich von Gundelsheim, BA 4

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Strecke mit starkem Bewuchs im Randbereich. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt.
- Empfehlung: Bewuchs am Rand stark zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld möglichst frei zu halten.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471137-0014

Kommune:

Gemeinde Gundelsheim

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

zwischen Gundelsheim und Lichteneiche, BA 4

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Strecke mit starkem Bewuchs im Randbereich. Entgegenkommende Radfahrer und Autos aus der Seitenstraße können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt.
- Empfehlung: Bewuchs am Rand stark zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld möglichst frei zu halten.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471142-0003

Kommune:

Markt Heiligenstadt i. OFr.

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

Tiefenpözl, BA 12

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: BA 12 (innerorts)

Beschreibung:

- Straßenquerung bei eingeschränkter Sicht. Von Westen kommend gibt es ein Gefälle. Zum Zeitpunkt der Befahrung gab es Bauarbeiten im Ort, voraussichtlich ist aber überlicherweise nicht mit starkem Verkehr an dieser Stelle zu rechnen, daher ist die Kreuzung zumutbar für Radfahrer. Ein Verkehrsspiegel wäre dennoch eine Möglichkeit, zusätzliche Übersicht zu schaffen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471145-0045

Kommune:

Markt Hirschaid

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

Rothensand, BA 25

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: BA 25 (innerorts)

Beschreibung:

- Straßenquerung innerorts. Die Beschilderung regelt die Vorfahrt eindeutig, die Querungshilfe unterstützt schwächere Verkehrsteilnehmer. Bitte prüfen, ob das Schild "Radfahrer absteigen" abgebaut werden kann, da es den Fahrfluss der Radfahrer extrem stört.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471145-0047

Kommune:

Markt Hirschaid

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

Kleinbuchfeld, BA 25

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: BA 25 (innerorts)

Beschreibung:

- Straßenquerung innerorts, die aber auf Grund der Lage unmittelbar hinter dem Ortsschild wie ausserorts zu beurteilen ist. Die Beschilderung regelt die Vorfahrt eindeutig, die Querungshilfe unterstützt schwächere Verkehrsteilnehmer. Bitte prüfen, ob das Schild "Radfahrer absteigen" abgebaut werden kann, da es den Fahrfluss der Radfahrer extrem stört.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471145-0087

Kommune:

Markt Hirschaid

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

Hirschaid, BA 27/BA 25

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurve, insbesondere bei Begegnungsverkehr.
- Empfehlung: Prüfen ob im Kurvenbereich eine Bodenmarkierung mit Mittellinie zur Trennung der Fahrtrichtungen angebracht werden kann.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471145-0093

Kommune:

Markt Hirschaid

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

zwischen Hirschaid und Seigendorf, nahe A 73

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Unterführung mit anschließenden Kurven. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt Bewuchs im Kurvenbereich.
- Empfehlung: Bewuchs im gesamten Kurvenbereich zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld möglichst frei zu halten. Zusätzlich Bodenmarkierungen mit Pfeilen in Fahrtrichtung und Mittellinie aufbringen, um Radfahrer deutlicher zu lenken.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471145-0096

Kommune:

Markt Hirschaid

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

westlich von Seigendorf, BA 27

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurve. Bewuchs verringert das Sichtfeld zusätzlich. Entgegenkommende Radfahrer können erst spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten, um Übersicht zu erhöhen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471145-0106

Kommune:

Markt Hirschaid

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

östlich von Seigendorf, BA 27

**GEFAHRENSTELLE:**

Schranke

Beschreibung:

- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Schild "Radfahrer frei" montiert werden kann.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471151-0020

Kommune:

Gemeinde Königsfeld

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

Königsfeld, Hauptstraße



GEFAHRENSTELLE:

Straßenquerung: BA 31 / BA 11 (innerorts)

Beschreibung:

- Die Straßenquerung nach Westen ist auf Grund der Bebauung unübersichtlich. Hinzu kommt, dass es von Osten kommend ein Gefälle gibt und die Autos tendenziell mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs sind.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471151-0025

Kommune:

Gemeinde Königsfeld

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

südöstlich von Königsfeld, BA 15

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: BA 15 (ausserorts)

Beschreibung:

- Die BA 15 muss hier gequert werden. Die Sicht ist aufgrund des Gefälles eingeschränkt. Positiv ist, dass die Querung bereits außerorts ist, aber dennoch Tempo 50 bis nach der Kreuzung gilt.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471159-0021

Kommune:

Gemeinde Memmelsdorf

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

zwischen Memmelsdorf und Weichendorf, BA 5

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Starker Bewuchs schränkt das Sichtfeld ein und vermindert die Breite des Radweges deutlich.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten, um ausreichende Breite zu sichern.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471159-0022

Kommune:

Gemeinde Memmelsdorf

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

zwischen Memmelsdorf und Weichendorf, BA 5

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurve. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt der Bewuchs an den Seiten, der die Fahrbahnbreite zusätzlich verringert.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten. Zusätzlich könnte eine Bodenmarkierung mit Mittellinie die Führung der Radfahrer verdeutlichen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471159-0044

Kommune:

Gemeinde Memmelsdorf

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

Memmelsdorf, nahe BA 5

**GEFAHRENSTELLE:**

Poller/Engstelle (1-1,30m)

Beschreibung:

- Poller stellen insbesondere bei Gruppen eine Problemstelle dar, da sie von hinten fahrenden Radfahrern leicht übersehen werden.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Poller abgebaut werden kann. Alternativ Bodenmarkierung zur besseren Sichtbarkeit anbringen, so kann der Poller auch bei Dämmerung und schlechten Sichtverhältnissen besser wahrgenommen werden.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471159-0049

Kommune:

Gemeinde Memmelsdorf

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

zwischen Memmelsdorf und Pödeldorf, BA 5

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurve. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt.
- Empfehlung: Bodenmarkierungen zur deutlichen Lenkung des Radverkehrs anbringen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471159-0053

Kommune:

Gemeinde Memmelsdorf

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

Memmelsdorf, Hauptstraße/Bahnhofstraße



GEFAHRENSTELLE:

Straßenquerung: BA 43 / BA 5 (innerorts)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Straßenquerung auf Grund der Bebauung.
- Empfehlung: Prüfen, ob ein Verkehrsspiegel helfen könnte, mehr Überblick über die Situation zu erlangen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471159-0060

Kommune:

Gemeinde Memmelsdorf

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

östlicher Ortseingang von Meedensdorf, BA 43

**GEFAHRENSTELLE:**

Poller/Engstelle

Beschreibung:

- Durch die Kurve des Radweges ist hier eine Engstelle, die insbesondere bei Begegnungsverkehr schwierig ist. Hinzu kommt, dass Radfahrer auf Grund des Gefälles recht schnell unterwegs sind. Verschärft wird die Engstelle noch durch die Mülltonne im Kurvenbereich.
- Empfehlung: Kurvenbereich bestmöglich von Gegenständen frei halten, um die Breite so groß wie möglich zu halten.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471159-0074

Kommune:

Gemeinde Memmelsdorf

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

Memmelsdorf, Hauptstraße

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: BA 43 (innerorts)

Beschreibung:

- Straßenquerung innerorts, die aber auf Grund der Lage unmittelbar hinter dem Ortsschild wie ausserorts zu beurteilen ist. Zudem verdeckt der Bewuchs im Kurvenbereich teilweise die Sicht.
- Empfehlung: Eine Querungshilfe könnte schwächeren Verkehrsteilnehmer helfen, die Straße zu queren. Zudem Bewuchs im Kurvenbereich schneiden, um Sichtfeld frei zu halten.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471169-0012

Kommune:

Gemeinde Pettstadt

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

nördlich von Pettstadt, BA 21

**GEFAHRENSTELLE:**

Poller/Engstelle (> 1,30m)

Beschreibung:

- Die Brücke ist sehr schmal und bremst Radfahrer komplett aus. Begegnungsverkehr ist nicht möglich. Das Schild "Radfahrer absteigen" ist im Alltagsradverkehr nicht sinnvoll und wird zudem von den meisten Radfahrern nicht beachtet.
- Empfehlung: Langfristig sollte die Brücke verbreitert, oder durch eine neue Brücke, die von vorne herein ausreichende Breiten bietet, ersetzt werden.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471172-0005

Kommune:

Gemeinde Pommersfelden

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

Schweinbach

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle: BA 24 (leicht)

Beschreibung:

- Richtung Nordwesten Straßenquerung erforderlich.
Die Situation ist auf Grund der Bebauung unübersichtlich. Dennoch ist die Führung des Verkehrs durch Beschilderung und einen Verkehrsspiegel klar und eindeutig geregelt.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471174-0014

Kommune:

Markt Rattelsdorf

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

Rattelsdorf, BA 32/Seeleinstraße



GEFAHRENSTELLE:

Straßenquerung: BA 32 (innerorts)

Beschreibung:

- Bei Weiterfahrt nach Osten muss die BA 32 gequert werden. Die Kurve ist auf Grund der Bebauung unübersichtlich, die Verkehrssituation an sich und die Vorfahrtsregelung ist aber durch die Beschilderung eindeutig geklärt.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471174-0038

Kommune:

Markt Rattelsdorf

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

Rattelsdorf, Ebinger Straße

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurve. Einbiegende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden und entgegenkommende Radfahrer auf dem Radweg haben auf Grund des Gefälles tendenziell eine höhere Geschwindigkeit. Hinzu kommt starker Bewuchs im Kurvenbereich und potentieller Fußgängerverkehr. Die Gesamtsituation ist insbesondere im Begegnungsverkehr ungünstig.
- Empfehlung: Bewuchs im gesamten Kurvenbereich stark zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld möglichst frei zu halten. Bodenmarkierungen könnten zusätzlich für mehr Übersicht sorgen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471189-0018

Kommune:

Gemeinde Stadelhofen

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

Wölkendorf, BA 26

**GEFAHRENSTELLE:**

Schranke

Beschreibung:

- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Schild "Radfahrer frei" montiert werden kann.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471191-0036

Kommune:

Gemeinde Stegaurach

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

südöstlicher Ortseingang von Unteraurach, BA 21

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: BA 21 (innerorts)

Beschreibung:

- Nach Westen fahrende Radfahrer müssen die BA 21 hier bei starkem Verkehr kreuzen, da der Radweg endet und sie in Fahrtrichtung in den Mischverkehr einfädeln müssen. Zusätzlich problematisch ist, dass die Sicht auf Grund der Kurve eingeschränkt ist. Die Querungsstelle ist zwar innerorts, aber unmittelbar hinter dem Ortsschild und daher beinahe noch als Querung außerorts zu betrachten.

- Empfehlung: Prüfen, ob ein Warnhinweis auf kreuzende Radfahrer montiert werden kann, um die Aufmerksamkeit der Autofahrer zu erhöhen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0061

Kommune:

Gemeinde Strullendorf

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

zwischen Roßdorf a. Forst und Geisfeld, BA 46

**GEFAHRENSTELLE:**

Schranke

Beschreibung:

- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Schild "Radfahrer frei" montiert werden kann.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471209-0007

Kommune:

Gemeinde Wattendorf

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

Gräfenhäusling, BA 28



GEFAHRENSTELLE:

Straßenquerung: BA 28 (innerorts)

Beschreibung:

- Straßenquerung am Berg bei unübersichtlicher Kurve notwendig. Die Vorfahrtsregelungen sind eindeutig. Schwierig aber wohl unumgänglich ist, dass Radfahrer nach Westen bei Gegenverkehr am Berg warten und dann anfahren müssen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471220-0039

Kommune:

Stadt Schlüsselfeld

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

zwischen Elsendorf und Possenfelden, BA 50

**GEFAHRENSTELLE:**

Umlaufschranke (< 1,50m)

Beschreibung:

- Die Umlaufschranke erschwert das Durchkommen für Radfahrer, insbesondere bei Lastenrädern, oder Rädern mit Anhänger.

- Empfehlung: Bitte die Anordnung des gemeinsamen Geh- und Radwegs für nur 200 m Fahrt hier prüfen. Voraussichtlich wäre die Führung im Mischverkehr, ohne unnötige Querungen in diesem Fall sinnvoll. Dies wäre auch schlüssig, da die Weiterfahrt in Richtung Norden nach Possenfelden erfolgt und der gemeinsame Geh- und Radweg zur Bushaltestelle westlich des Kreuzungsbereichs führt.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471220-0058

Kommune:

Stadt Schlüsselfeld

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

Aschbach, Heuchelheimer Straße

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: BA 20 (innerorts)

Beschreibung:

- Straßenquerung innerorts, die aber auf Grund der Lage unmittelbar hinter dem Ortsschild wie ausserorts zu beurteilen ist. Der gemeinsame Geh- und Radweg endet hier relativ abrupt und ein einfädeln in den Mischverkehr ist notwendig.
- Aktuell handelt es sich bei der Strecke allerdings noch um eine Wunschlinie. Wenn diese realisiert wird, sollte auch die Thematik der Straßenquerung aufgegriffen werden und für eine flüssige Überleitung in den Mischverkehr gesorgt werden.

