top plan
die Wegweiser

Osteranger 16 · D-87616 Wald
✆ +49 (0)8302 261
info@topplan.de
www.topplan.de

Datum 07.10.2020
Projektleitung: Eva Mast

Radverkehrskonzept Lkr. Bamberg

Baulastträger „Staatliches Bauamt“

Problemstellen

Standortdaten:

Standortnummer: 09471115-0009

Kommune:
Stadt Baunach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
südöstlich von Reckenneusig, B 279

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: B 279 (innerorts)

Beschreibung:
- Straßenquerung bei starkem Verkehr erforderlich. Diese unmittelbar hinter dem Ortsschild und es ist von schnellem Verkehr auszugehen.
- Empfehlung: Eine Querungshilfe könnte schwächeren Verkehrsteilnehmer helfen, in den Mischverkehr einzufädeln. Alternativ wäre die Führung des Radverkehrs auf Radfahrstreifen eine interessante Möglichkeit, bei ausreichenden Querschnitten.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471115-0020

Kommune:
Stadt Baunach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Baunach, Bamberger Straße/Zentweg



GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: B 279 (innerorts)

Beschreibung:
- Die Straßenquerung ist auf Grund der Verkehrsbelastung unangenehm. Die Verkehrssituation ist aber dennoch durch Beschilderung eindeutig geklärt.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471115-0027

Kommune:
Stadt Baunach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Baunach, Bamberger Straße

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: B 279 (innerorts)

Beschreibung:
- Die B 279 muss hier gequert werden, um in den Mischverkehr einzufädeln. Der Verkehr ist dicht und auf Grund des Gefälles eher schnell. Die Kreuzung liegt zwar innerorts, ist aber auf Grund der Lage unmittelbar hinter dem Ortsschild eher wie eine Außerorts-Kreuzung zu betrachten.
- Eine Querungshilfe könnte helfen, das Kreuzen für den Fuß- und Radverkehr zu erleichtern.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471115-0029

Kommune:
Stadt Baunach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
zwischen Baunach und Breitengüßbach, B 279

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: B 279 (ausserorts)

Beschreibung:
- Die B 279 muss hier gequert werden, um auf den Geh- und Radweg zu gelangen. Der Verkehr ist dicht, die Situation auf Grund der Baustelle unmittelbar davor eher unübersichtlich.
- Es wäre wünschenswert, wenn im Zuge der Bauarbeiten der Radverkehr mitbedacht werden würde und der Geh- und Radweg, der ansonsten entlang der B 279 ist, weiter geführt werden würde.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471115-0030

Kommune:
Stadt Baunach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
zwischen Baunach und Breitengüßbach, B 279

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: B 279 (ausserorts)

Beschreibung:
- Die B 279 musste hier bislang bei Fahrt nach Norden gequert werden, da die Brücke nur für Fußgänger freigegeben ist. Der Verkehr war dicht, die Situation auf Grund der Baustelle eher unübersichtlich und das Einfädeln in den Mischverkehr nicht einfach.
- Im Zuge der Bauarbeiten wurde der Radverkehr mitbedacht und aktuell gibt es einen provisorischen Radweg, bis nach den Umbauten der weitern Brücken. im Anschluss wird der Radweg an der B 279 weiter geführt.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471117-0005

Kommune:
Gemeinde Bischberg

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Bischberg, nähe B 26

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unübersichtliche Unterführung mit starken Kurven. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt starker Bewuchs im Kurvenbereich. Posititv ist die bereits vorhanden Ordnungslinie, die zur Klärung der Verkehrssituation für einbiegende Radler beiträgt.
- Empfehlung: Bewuchs im gesamten Kurvenbereich stark zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld möglichst frei zu halten. Zusätzlich Bodenmarkierungen mit Pfeilen in Fahrtrichtung und Mittellinie aufbringen, um Radfahrer deutlicher zu lenken.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471117-0019

Kommune:
Gemeinde Bischberg

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
östlich von Tütschengereuth an St 2262

GEFAHRENSTELLE:
Schranke

Beschreibung:
- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Schild "Radfahrer frei" montiert werden kann.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471117-0023

Kommune:
Gemeinde Bischberg

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
zwischen Tütschengereuth und Triefenbach an St 2262

GEFAHRENSTELLE:
Schranke

Beschreibung:
- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten. Allerdings aktuell noch kein fester Netzbestandteil, sondern Wunschlinie.
- Empfehlung: Falls Wunschlinie realisiert wird, bitte prüfen, ob Schild "Radfahrer frei" montiert werden kann.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471117-0035

Kommune:
Gemeinde Bischberg

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
östlich von Bischberg, nähe B 26

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unübersichtliche Kurve bei mäßigem Wegezustand. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt starker Bewuchs im Kurvenbereich.
- Empfehlung: Bewuchs im gesamten Kurvenberiech stark zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld möglichst frei zu halten. Zusätzlich Bodenmarkierungen mit Pfeilen in Fahrtrichtung und Mittellinie aufbringen, um Radfahrer deutlicher zu lenken.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471119-0001

Kommune:
Gemeinde Breitengüßbach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
zwischen Baunach und Breitengüßbach, A 73

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unübersichtliche Unterführung mit anschließenden Kurven. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt der Bewuchs an den Seiten, der die Fahrbahnbreite zusätzlich verringert. Diese Problematik gilt auf der ganzen Rad-Strecke im Bereich der Autobahnauffahrt (vgl. weitere Gefahrenstellen ringsum).
- Empfehlung: Bewuchs stark zurück schneiden und kurz halten. Bodenmarkierung mit Mittellinie und Pfeilen in jeweiliger Fahrtrichtung aufbringen, um zusätzlich für eine klarere Führung zu sorgen. Falls die Breiten ausreichen könnten seitliche Begrenzungslinien für noch mehr Übersicht, auch bei Dämmerung und schlechter Sicht sorgen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471119-0002

Kommune:
Gemeinde Breitengüßbach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
zwischen Baunach und Breitengüßbach, A 73

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unübersichtliche Unterführung mit anschließenden Kurven. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt der Bewuchs an den Seiten, der die Fahrbahnbreite zusätzlich verringert. Diese Problematik gilt auf der ganzen Rad-Strecke im Bereich der Autobahnauffahrt (vgl. weitere Gefahrenstellen ringsum).
- Empfehlung: Bewuchs stark zurück schneiden und kurz halten. Bodenmarkierung mit Mittellinie und Pfeilen in jeweiliger Fahrtrichtung aufbringen, um zusätzlich für eine klarere Führung zu sorgen. Falls die Breiten ausreichen könnten seitliche Begrenzungslinien für noch mehr Übersicht, auch bei Dämmerung und schlechter Sicht sorgen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471119-0003

Kommune:
Gemeinde Breitengüßbach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
zwischen Baunach und Breitengüßbach, nähe A 73

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unübersichtliche Kurven. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt der Bewuchs an den Seiten, der die Fahrbahnbreite zusätzlich verringert. Diese Problematik gilt auf der ganzen Rad-Strecke im Bereich der Autobahnauffahrt (vgl. weitere Gefahrenstellen ringsum).
- Empfehlung: Bewuchs stark zurück schneiden und kurz halten. Bodenmarkierung mit Mittellinie und Pfeilen in jeweiliger Fahrtrichtung aufbringen, um zusätzlich für eine klarere Führung zu sorgen. Falls die Breiten ausreichen könnten seitliche Begrenzungslinien für noch mehr Übersicht, auch bei Dämmerung und schlechter Sicht sorgen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471119-0004

Kommune:
Gemeinde Breitengüßbach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
zwischen Baunach und Breitengüßbach, nähe B 279

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unübersichtliche Kurven. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt der Bewuchs an den Seiten, der die Fahrbahnbreite zusätzlich verringert. Diese Problematik gilt auf der ganzen Rad-Strecke im Bereich der Autobahnauffahrt (vgl. weitere Gefahrenstellen ringsum).
- Empfehlung: Bewuchs stark zurück schneiden und kurz halten. Bodenmarkierung mit Mittellinie und Pfeilen in jeweiliger Fahrtrichtung aufbringen, um zusätzlich für eine klarere Führung zu sorgen. Falls die Breiten ausreichen könnten seitliche Begrenzungslinien für noch mehr Übersicht, auch bei Dämmerung und schlechter Sicht sorgen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471119-0005

Kommune:
Gemeinde Breitengüßbach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
zwischen Baunach und Breitengüßbach, B 279

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unübersichtliche Unterführung mit anschließenden Kurven. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt der Bewuchs an den Seiten, der die Fahrbahnbreite zusätzlich verringert. Diese Problematik gilt auf der ganzen Rad-Strecke im Bereich der Autobahnauffahrt (vgl. weitere Gefahrenstellen ringsum).
- Empfehlung: Bewuchs stark zurück schneiden und kurz halten. Bodenmarkierung mit Mittellinie und Pfeilen in jeweiliger Fahrtrichtung aufbringen, um zusätzlich für eine klarere Führung zu sorgen. Falls die Breiten ausreichen könnten seitliche Begrenzungslinien für noch mehr Übersicht, auch bei Dämmerung und schlechter Sicht sorgen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471119-0012

Kommune:
Gemeinde Breitengüßbach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Breitengüßbach, Bamberger Straße/Bühlstraße

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: B 4 (innerorts)

Beschreibung:
- Die Zufahrt zum Bahnhof ist auf Grund des starken Verkehrs schwierig, die Sicht durch die Bebauung eingeschränkt. Für schwächere Verkehrsteilnehmer belbt aktuell eher die Variante abzusteigen und die Fußgängerampel zu nutzen, anstatt direkt in den Mischverkehr einzufädeln.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471119-0027

Kommune:
Gemeinde Breitengüßbach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
zwischen Breitengüßbach und Rattelsdorf, B 4

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unübersichtliche Unterführung. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt der Bewuchs im Kurvenbereich, der die Fahrbahnbreite zusätzlich verringert und der Wechsel des Bodenbelags zu Pflaster, was für Radfahrer nur mäßig zu befahren ist.
- Empfehlung: Bewuchs ringsum kürzen. Eine Bodenmarkierung mit Mittellinie könnte zusätzlich für eine klarere Führung sorgen, allerdings muss zunächst geklärt werden, ob diese auf Pflaster gut sichtbar wäre.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471120-0012

Kommune:
Markt Burgebrach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
zwischen Treppendorf und Burgebrach, St 2262

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Die Beschilderung ist an dieser Stelle irreführend, da von Norden kommend ein benutzungspflichtiger gemeinsamer Geh- und Radweg angeordnet ist, von Süden kommend allerdings ein Wirtschaftsweg, der für Kfz gesperrt, aber für Landwirtschaft frei ist. Insbesondere von Norden kommende Radfahrer könnten überrascht und nicht darauf gefasst sein, einem landwirtschaftlichen Fahrzeug gegenüber zu stehen.
- Empfehlung: Beschilderung prüfen und anpassen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471120-0016

Kommune:
Markt Burgebrach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
südwestlich von Burgebrach, nähe St 2262

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Ab hier ist Kfz-Verkehr möglich, daher sollte ein Hinweis montiert werden, dass der gemeinsame Geh- und Radweg hier endet. Ansonsten könnten die Radfahrer von entgegen kommenden Fahrzeugen überrascht werden.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471120-0018

Kommune:
Markt Burgebrach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Burgebrach, Treppendorfer Straße

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: St 2262 (innerorts)

Beschreibung:
- Kreuzung am Berg im Ortseingangsbereich, bei eher hohen Geschwindigkeiten. Die enge Kurvenführung zwingt zum abbremsen und verhindert flüssiges Fahrverhalten. Auch die Überleitung der Radfahrer Richtung Norden auf die andere Straßenseite ist schwierig (vgl. Gefahrenstelle 09471120-0019).
- Empfehlung: Verbreiterung Asphaltierung im Kurvenbereich. Kfz-Verkehr hat Vorfahrt, aber Hinweis auf kreuzende Radfahrer kann helfen, die Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Zudem Bewuchs im Kurvenbereich kurz halten, um die engen Radien nicht noch zu verkleinern. Radfahrer Richtung Norden könnten hier komfortabel in den Mischverkehr geleitet werden, dazu die Überleitung asphaltieren und mit Bodenmarkierungen versehen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471120-0019

Kommune:
Markt Burgebrach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Burgebrach, Treppendorfer Straße

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: St 2262 (innerorts)

Beschreibung:
- Überleitung in Mischverkehr nach Norden ist hier schwierig, da das Verkehrsaufkommen stark ist und die Radfahrer in einem spitzen Winkel auf die Staatsstraße treffen.
- Empfehlung: Da der benutzungspflichtige Geh- und Radweg auf der Westseite der Straße nur ca. 100 m lang ist, sollte überdacht werden, ob die Radfahrer nach Norden tatsächlich verpflichtend darauf geführt werden. Das bringt zwei Querungen der St 2262 mit sich. Würde man die Radfahrer Richtung Norden schon weiter südlich (an Standort 09471120-0018) in den Mischverkehr überleiten, könnten unnötige Querungen vermieden werden.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471120-0021

Kommune:
Markt Burgebrach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Burgebrach, Treppendorfer Straße/Steigerwaldstraße

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: B 22 (innerorts)

Beschreibung:
- Die sehr stark befahrene B 22 muss hier gequert werden, was für Radfahrer unangenehm ist. Die verkehrsrechtliche Situation ist mit Stoppschildern eindeutig geregelt und es gibt östlich der Kreuzung eine Querungshilfe für Fußgänger. Damit ist die Situation nicht ideal für den Radverkehr.
- Empfehlung: Eine klare Empfehlung kann heir nicht gegeben werden, da Veränderungen der Verkehrssituation, wie Ampeln o.ä. alle weiteren Verkehrsteilnehmer beeinflussen würden und der Radverkehr nicht isoliert betrachtet werden kann.

Wichtig wäre, falls es langfristig zu Veränderungen an der Kreuzungssituation kommt, dass dann auch der Radverkehr als gleichberechtigter Verkehrsteilnehmer betrachtet und integriert wird.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471120-0026

Kommune:
Markt Burgebrach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Burgebrach, Färbergasse/Marktstraße

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Die Verkehrssituation ist hier unübersichtlich und die Straßen sind auf Grund der Bebauung nur schwer einsehbar. Mit den Verkehrsspiegeln im Kreuzungsbereich wurde eine sinnvolle Maßnahme ergriffen, um ein wenig mehr Übersicht zu schaffen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471120-0041

Kommune:
Markt Burgebrach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Burgebrach, Bamberger Straße/Am Sportplatz

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Radfahrer Richtung Westen müssen hier auf die sehr stark befahrene B 22 einbiegen. Für Radfahrer Richtung Osten fehlt eine eindeutige Beschilderung zur Überleitung auf den Geh- und Radweg parallel der B 22.
- Empfehlung: Prüfen, ob eine Radverkehrsführung mit Radfahrstreifen möglich ist und eine eindeutige Beschilderung für Radfahrer anbringen. Insgesamt ist es sinnvoll, so viele Radfahrer wie möglich über den südlich verlaufenden Radweg zu führen, da dieser abseits des Verkehrs ist und zudem sehr gut befahrbar.

Die Nutzung der B 22 ist aktuell eher eine Notlösung, daher ist diese Strecke auch kein Bestandteil des Alltagsradverkehrsnetzes.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471120-0060

Kommune:
Markt Burgebrach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Oberharnsbach, B 22/Hofweg

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: B 22 (innerorts)

Beschreibung:
- Querung der Bundesstraße bei sehr starkem Verkehr notwendig.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob ein Hinweis auf kreuzende Radfahrer montiert werden kann.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471122-0013

Kommune:
Markt Burgwindheim

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
zwischen Burgwindheim und Untersteinach, B 22

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: B 22 (ausserorts)

Beschreibung:
- Straßenquerung außerorts. Die Sichtverhältnisse sind gut, der Verkehr allerdings voraussichtlich schnell.
- Empfehlung: Sollte es ein starkes Aufkommen an Radfahrern geben, die nach Untersteinach abzweigen, könnte eine Querungshilfe sinnvoll sein. Wenn die Frequenz der Radfahrer nicht hoch ist, kann geprüft werden, ob ein Hinweis auf kreuzende Radfahrer angebracht werden kann.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471128-0011

Kommune:
Markt Ebrach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Ebrach, B 22

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: B 22 (innerorts)

Beschreibung:
- Straßenquerung innerorts, die aber auf Grund der Lage unmittelbar hinter dem Ortsschild wie ausserorts zu beurteilen ist. Die Führung der Radfahrer Richtung Westen ist in diesem Fall nicht komplett klar, da sich die Querungshilfe, die auf den Radweg führt, erst hinter der Kurve befindet und einige Radfahrer voraussichtlich im Kreuzungsbereich bereits queren. Die Überleitung der Radfahrer Richtung Osten in den Mischverkehr ist hingegen gelungen.
- Empfehlung: Mit Bodenmarkierungen und Rad-Piktogrammen könnte für zusätzliche Klarheit gesorgt werden.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471131-0011

Kommune:
Gemeinde Frensdorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
nordwestlicher Ortseingang von Herrnsdorf, St 2254

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: St 2254 (innerorts)

Beschreibung:
- Die Querung der St 2254 wurde hier sehr schön gelöst. Die Überleitung in den Mischverkehr erfolgt fließend, die Markierungen sind deutlich. Die Querungshilfe unterstützt schwächere Verkehrsteilnehmer bei der Auffahrt auf den gemeinsamen Geh- und Radweg.
- Wünschenswert wäre, dass die Führung der Radfahrer weitergeht und nicht mit der Überleitung in den Mischverkehr endet. Radfahrstreifen wären beispielsweise ein guter Ansatz, wenn der Straßenquerschnitt ausreicht.
- Die Einfahrt zur Tankstelle ist mit Ordnungslinien deutlich markiert, eine Furtmarkierung in rot könnte die Aufmerksamkeit des Kfz-Verkehrs zusätzlich erhöhen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471131-0013

Kommune:
Gemeinde Frensdorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Herrnsdorf, St 2260/Zentbechhofer Straße

GEFAHRENSTELLE:
Schranke

Beschreibung:
- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Schild "Radfahrer frei" montiert werden kann.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471131-0014

Kommune:
Gemeinde Frensdorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Herrnsdorf, St 2254

GEFAHRENSTELLE:
Schranke

Beschreibung:
- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Schild "Radfahrer frei" montiert werden kann.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471131-0050

Kommune:
Gemeinde Frensdorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
östlich von Birkach, B 22

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: B 22 (ausserorts)

Beschreibung:
- Falls die Wunschlinie an der BA 22 realisiert werden sollte, wäre ein Anschluss nach Norden sinnvoll. Allerdings müsste die Straßenquerung in diesem Zuge für den Radverkehr sicherer gestaltet werden. Dies wird aber erst nötig, wenn auch an der BA 22 eine eigene Führung für den Radverkehr entsteht.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471140-0035

Kommune:
Stadt Hallstadt

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Hallstadt, Bamberger Straße (Unterführung)

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unübersichtliche Unterführung. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt.
- Empfehlung: Bodenmarkierungen mit Ordnungslinien könnten für eine klarere Führung sorgen und würden die vorhandene Beschilderung "Vorfahrt achten" ergänzen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471140-0040

Kommune:
Stadt Hallstadt

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Industriegebiet Hallstadt, St 2190

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unübersichtliche Unterführung. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt der Bewuchs in den Kurven, der die Sichtweite zusätzlich verringert.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten. Bodenmarkierungen könnten zusätzlich für eine klarere Führung sorgen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471140-0058

Kommune:
Stadt Hallstadt

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Hallstadt, St 2244

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unübersichtliche Unterführung. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt.
- Empfehlung: Die Bodenmarkierung mit Mittellinie sollte erneuert werden. Zudem könnte eine Ordnungslinie an der Einmündung für eine klarere Führung sorgen und die Vorfahrtsregelung verdeutlichen. Ein Verkehrsspiegel würde helfen einbiegende Radfahrer früher zu sehen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471142-0012

Kommune:
Markt Heiligenstadt i. OFr.

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
nördlicher Ortseingang von Oberleinleiter, St 2187

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: St 2187 (innerorts)

Beschreibung:
- Straßenquerung innerorts, die aber auf Grund der Lage unmittelbar hinter dem Ortsschild wie außerorts zu beurteilen ist. Zusätzlich verkleinert der Bewuchs im Kurvenbereich das Sichtfeld.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld frei zu halten.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471142-0013

Kommune:
Markt Heiligenstadt i. OFr.

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Burggrub, St 2188

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: St 2188 (innerorts)

Beschreibung:
- Straßenquerung im Versatz, die auf Grund der Kurven eher unübersichtlich ist. Die Vorfahrtsregelungen sind allerdings eindeutig geklärt und die Verkehrssituation ist klar geregelt.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471142-0023

Kommune:
Markt Heiligenstadt i. OFr.

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Heiligenstadt i. OFr., St 2187

GEFAHRENSTELLE:
Poller/Engstelle (> 1,30m)

Beschreibung:
- Poller stellen insbesondere bei Gruppen eine Problemstelle dar, da sie von hinten fahrenden Radfahrern leicht übersehen werden. Die Durchfahrtsbreite ist an dieser Stelle in Ordnung.
- Empfehlung: Bitte dennoch prüfen, ob Poller abgebaut werden können. Alternativ Bodenmarkierung zur besseren Sichtbarkeit anbringen, so können sie auch bei Dämmerung und schlechten Sichtverhältnissen besser wahrgenommen werden.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471142-0025

Kommune:
Markt Heiligenstadt i. OFr.

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Heiligenstadt i. OFr., nähe St 2187



GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Die Kurve ist recht eng für Begegnungsverkehr, inbesondere wenn auch Fußgängeraufkommen da ist.
- Eine Verbreiterung des Weges im Kurvenbereich wäre wünschenswert. Anosnsten könnten auch Bodenmarkierungen für eine klarere Führung sorgen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471142-0026

Kommune:
Markt Heiligenstadt i. OFr.

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
westlich von Heiligenstadt i. OFr., St 2188

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Die Kurve ist relativ eng für Begegnungsverkehr. Das Sichtfeld ist frei.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471145-0009

Kommune:
Markt Hirschaid

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Hirschaid, St 2260/Am Weiher

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unübersichtliche Kreuzung. Bewuchs verringert das Sichtfeld zusätzlich. Entgegenkommende Radfahrer können erst spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten, um Übersicht zu erhöhen. Zusätzlich können Bodenmarkierungen helfen, den Verkehr klarer zu lenken.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471145-0010

Kommune:
Markt Hirschaid

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Hirschaid, Am Weiher

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unübersichtliche Kreuzung. Bewuchs verringert das Sichtfeld zusätzlich. Entgegenkommende Radfahrer können erst spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten, um Übersicht zu erhöhen. Zusätzlich können Bodenmarkierungen helfen, den Verkehr klarer zu lenken.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471145-0011

Kommune:
Markt Hirschaid

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Hirschaid, St 2260

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unübersichtliche Unterführung, dadurch Gefahr v.a. bei Begegnungsverkehr. Die Ordnungslinie und das "Vorfahrt achten" helfen, die Verkehrsführung klar zu regeln.
- Empfehlung: In der Unterführung einen Mittelstreifen zur Trennung der beiden Fahrtrichtungen aufbringen und zusätzlich Bodenmarkierung mit Pfeilen für die jeweilige Fahrtrichtung.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471145-0012

Kommune:
Markt Hirschaid

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Hirschaid, St 2260, nähe der Jahnhalle

GEFAHRENSTELLE:
Poller/Engstelle (> 1,30m)

Beschreibung:
- Poller stellen insbesondere bei Gruppen eine Problemstelle dar, da sie von hinten fahrenden Radfahrern leicht übersehen werden. Die Durchfahrtsbreite ist hier aber definitiv ausreichend.
- Empfehlung: Bodenmarkierung zur bessern Sichtbarkeit anbringen, so kann der Poller auch bei Dämmerung und schlechten Sichtverhältnissen besser wahrgenommen werden.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471145-0013

Kommune:
Markt Hirschaid

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Hirschaid, St 2260

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unübersichtlicher Kurvenbereich. Bewuchs zurück schneiden, um Sichtfeld zu vergrößern.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471145-0025

Kommune:
Markt Hirschaid

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Sassanfahrt, St 2260

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unübersichtliche Unterführung. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt der Bewuchs an den Seiten, der die Fahrbahnbreite zusätzlich verringert.
- Empfehlung: Bewuchs im gesamten Kurvenbereich stark zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld möglichst frei zu halten. Zusätzlich Bodenmarkierungen mit Pfeilen in Fahrtrichtung und Mittellinie zur Trennung der Fahrtrichtungen aufbringen, um Radfahrer deutlicher zu lenken. Falls die Breiten ausreichen könnten seitliche Begrenzungslinien für noch mehr Übersicht – auch bei Dämmerung und schlechter Sicht – sorgen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471145-0030

Kommune:
Markt Hirschaid

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
zwischen Köttmannsdorf und Röbersdorf, St 2260/B 505

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unübersichtliche Unterführung. Entgegenkommende Radfahrer können erst spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Zudem wird der Weg hier plötzlich schmaler.
- Empfehlung: Um das Schmaler werden des Radweges auch bei Dämmerung und schlechter Sicht deutlicher zu zeigen, können Warnmarkierungen an den Seitenwänden der Unterführung helfen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471151-0006

Kommune:
Gemeinde Königsfeld

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
zwischen Laibarös und Huppendorf, St 2281

GEFAHRENSTELLE:
Schranke

Beschreibung:
- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Schild "Radfahrer frei" montiert werden kann.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471154-0010

Kommune:
Gemeinde Lisberg

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Trabelsdorf, St 2276

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: St 2276 (innerorts)

Beschreibung:
- Straßenquerung Richtung Südwesten erforderlich. Die Situation ist extrem unübersichtlich, die Straße eng und der Verkehr stark. Es wurde bereits ein Verkehrsspiegel zur besseren Übersicht angebracht. Eine Verlegung der Strecke ist mangels Alternativen nicht möglich und für separate Radverkehrsanlagen reicht der Platz nicht aus.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471155-0007

Kommune:
Gemeinde Litzendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Pödeldorf, Bamberger Straße

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Bewuchs am Rand schränkt das Sichtfeld ein und vermindert die Breite des Radweges.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten, um ausreichende Breite zu sichern.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471155-0009

Kommune:
Gemeinde Litzendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Naisa, St 2281

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Das Sichtfeld ist im Kurvenbereich eingeschränkt, die Oberfläche in keinem guten Zustand. Zudem nimmt der Lichtmast noch zusätzlich Breite. Insbesondere Begegnungsverkehr ist an dieser Stelle unangenehm.
- Empfehlung: Sanierung und Verbreiterung des Weges, um den Komfort für Radfahrer und Fußgänger zu erhöhen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471155-0012

Kommune:
Gemeinde Litzendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Naisa, Frankenstraße/Naisaer Straße

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: St 2281 (innerorts)

Beschreibung:
- Unübersichtlicher Kreuzungsbereich bei starkem Verkehr in der Ortsdurchfahrt. Die verkehrsrechtliche Situation und die Vorfahrtsregelungen sind klar geregelt.
- Langfristig wäre eine separate Führung für den Alltagsradverkehr wünschenswert. Diese sollte wenn möglich nicht auf dem Gehweg sein, um Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern zu minimieren.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471155-0019

Kommune:
Gemeinde Litzendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Litzendorf, Geisfelder Straße

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Bewuchs schränkt das Sichtfeld ein und vermindert die Breite des Radweges. Gegenverkehr wird erst spät gesehen.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten, um ausreichende Breite zu sichern.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471155-0020

Kommune:
Gemeinde Litzendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
zwischen Litzendorf und Geisfeld, St 2210

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Bewuchs schränkt das Sichtfeld ein und vermindert die Breite des Radweges.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten, um ausreichende Breite zu sichern.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471155-0032

Kommune:
Gemeinde Litzendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Schammelsdorf, Litzendorfer Straße/Pödeldorfer Straße

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: St 2210 (innerorts)

Beschreibung:
- Querung der Staatsstraße bei eingeschränkter Sicht notwendig. Bebauung und Bewuchs schränken das Sichtfeld ein. Ein Verkehrsspiegel zur besseren Übersicht ist bereits vorhanden.
- Empfehlung: Bewuchs im Kreuzungsbereich zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld frei zu halten.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471155-0036

Kommune:
Gemeinde Litzendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Litzendorf, Hauptstraße/Schimmelsgraben

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: St 2281 (innerorts)

Beschreibung:
- Straßenquerung bei eingeschränkter Sicht auf Grund der Bebauung nötig.
- Empfehlung: Prüfen, ob ein Verkehrsspiegel die Übersicht erhöhen würde.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471155-0043

Kommune:
Gemeinde Litzendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Lohndorf, St 2281

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: St 2281 (innerorts)

Beschreibung:
- Die Straßenquerung ist an dieser Stelle mit den Bodenmarkierungen und der Querungshilfe gut gelöst. Auch die Überleitung in den Mischverkehr mit Hilfe des Schutzstreifens ist hilfreich. Damit ist die Überleitung vorbildlich.
- Wünschenswert wäre auch in der Ortsdurchfahrt ein Radfahr- oder Schutzstreifen, um die Radfahrer weiterhin zu führen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471155-0050

Kommune:
Gemeinde Litzendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
nördlich von Tiefenellern, St 2281

GEFAHRENSTELLE:
Schranke

Beschreibung:
- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten.
- Allerdings auch kein Netzbestandteil, daher sind keine akuten Maßnahmen nötig.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471159-0029

Kommune:
Gemeinde Memmelsdorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
nordöstlicher Ortseingang von Lichteneiche, St 2190

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unübersichtliche Kurve. Entgegenkommende Radfahrer können erst spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt der Bewuchs an den Seiten, der das Sichtfeld zusätzlich einschränkt.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471159-0030

Kommune:
Gemeinde Memmelsdorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Lichteneiche, St 2190/Stockseestraße

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unübersichtliche Kurve. Entgegenkommende Radfahrer können erst spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt der Bewuchs an den Seiten, der das Sichtfeld zusätzlich einschränkt und die Tatsache, dass unmittelbar hinter der Kurve eine Straßenquerung notwendig ist.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471159-0035

Kommune:
Gemeinde Memmelsdorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Lichteneiche, St 2190

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unübersichtliche Kurve. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt der Bewuchs an den Seiten, der die Fahrbahnbreite zusätzlich verringert.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471159-0073

Kommune:
Gemeinde Memmelsdorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
zwischen Drosendorf und Memmelsdorf, St 2190

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: St 2190 (ausserorts)

Beschreibung:
- Schwierige Querung, insbesondere auch auf Grund der Zufahrt zu den Einkaufsmärkten und der einbiegenden Autos aus diesem Bereich. Es ist eine Querungshilfe vorhanden, dennoch ist die Situation nicht ideal. Einerseits, da die Querung im unmittelbaren Bereich der Einfahrt ist, andererseits durch die rechtwinklige Kurvenführung, die starkes abbremsen erfordert.
- Empfehlenswert wäre, den Radweg auf einer Straßenseite zu führen. Welche Seite geeigneter ist, hängt von den Eigentumsverhältnissen an der St 2190 ab, daher diese für eine potentielle Weiterführung des Radweges prüfen. Alternativ wäre eine Bedarfsampellösung im Kreuzungsbereich denkbar.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471165-0018

Kommune:
Gemeinde Oberhaid

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Oberhaid, St 2281

GEFAHRENSTELLE:
Poller/Engstelle

Beschreibung:
- Enge Kurvenführung bei eingeschränkter Sicht. Zudem können Autos von der Seite einbiegen. Der Bewuchs verdeckt zusätzlich das Sichtfeld.
- Empfehlung: Bewuchs im Kurvenbereich zurück schneiden und kurz halten, um das Sichtfeld frei zu halten und mehr Übersicht zu sichern. Zudem prüfen, ob Radfahrer nicht über den relativ breiten Parkplatz geleitet werden können, anstatt den schmalen Gehweg zu nutzen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471172-0023

Kommune:
Gemeinde Pommersfelden

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Steppach, St 2263

GEFAHRENSTELLE:
Umlaufschranke (< 1,50m)

Beschreibung:
- Der Radweg endet vor den Umlaufschranken am Bahngleis. Diese sind ein schwieriges Hindernis für Radfahrer, insbesondere mit Lastenräder und Anhängern. Aus Sicherheitsgründen ist es allerdings sinnvoll, den Zugang zu den Gleisen zu limitieren und zu lenken.
- Empfehlung: Prüfen, ob die Umlaufschranken weiter auseinander angeordnet werden können. Eine diagonale Anschrägung hilft, die Durchfahrt komfortabler zu gestalten und sorgt dennoch für eine Reduktion der Geschwindigkeit.
- Update: Lt. Information der Gemeinde werden die mittleren Schranken entfernt, um die komfortable Durchfahrt zu ermöglichen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471174-0002

Kommune:
Markt Rattelsdorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
westlich von Poppendorf, B 4

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: B 4 (ausserorts)

Beschreibung:
- Um nach Poppendorf abzuzweigen, muss die B4 hier gequert werden. Die Kreuzung ist außerorts und es ist mit schnellem Verkehr zu rechnen.
- Empfehlung: Eine Querungshilfe wäre wünschenswert, um einen sicheren Übergang zu schaffen. Zudem könnte ein Tempodrosselung auf 70 km/h helfen. Bitte auch prüfen, ob ein Hinweis auf kreuzende Radfahrer angebracht werden kann.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471174-0007

Kommune:
Markt Rattelsdorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
südlich von Medlitz, B 4

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Die Unterführung ist schlecht einsehbar. Mit dem Verkehrsspiegel, der Ordnungslinie und dem Hinweis auf kreuzende Radfahrer, sowie "Vorfahrt achten" wurden vorbildliche Maßnahmen ergriffen, um diese Gefahrenstelle bestmöglich zu entschärfen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471174-0011

Kommune:
Markt Rattelsdorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Rattelsdorf, B 4

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unübersichtliche Kreuzung. Einbiegende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden und Radfahrer auf dem Radweg haben auf Grund des Gefälles tendenziell eine höhere Geschwindigkeit. Hinzu kommt starker Bewuchs im Kurvenbereich.
- Empfehlung: Bewuchs im gesamten Kurvenbereich stark zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld möglichst frei zu halten.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471174-0013

Kommune:
Markt Rattelsdorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Rattelsdorf, B 4/B 32

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unübersichtliche Unterführung. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt der Bewuchs an den Seiten, der die Fahrbahnbreite zusätzlich verringert.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten. Eine Bodenmarkierung mit Mittellinie könnte zusätzlich für eine klarere Führung sorgen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471175-0003

Kommune:
Gemeinde Reckendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
zwischen Laimbach und Reckendorf, B 279

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unterführung im Kurvenbereich schlecht einsehbar. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt Bewuchs im Kurvenbereich. Ansonsten ist die Unterführung sehr breit und gut befahrbar.
- Empfehlung: Bewuchs im gesamten Kurvenbereich zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld möglichst frei zu halten. Zusätzlich Bodenmarkierungen aufbringen, um Radfahrer deutlicher zu lenken.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471175-0006

Kommune:
Gemeinde Reckendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Reckendorf, Hauptstraße

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: B 279 (innerorts)

Beschreibung:
- Straßenquerung bei starkem Verkehr erforderlich. Es ist eine Querungshilfe für schwächere Verkehrsteilnehmer vorhanden.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471175-0015

Kommune:
Gemeinde Reckendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Reckendorf, Bergweg/B 279

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: B 279 (innerorts)

Beschreibung:
- Straßenquerung bei starkem Verkehr erforderlich. Die Sicht ist gut, allerdings erfolgt die Querung unmittelbar hinter dem Ortsschild und es ist von schnellem Verkehr auszugehen.
- Empfehlung: Eine Querungshilfe könnte schwächeren Verkehrsteilnehmer helfen, in den Mischverkehr einzufädeln. Alternativ wäre die Führung des Radverkehrs auf Radfahrstreifen eine interessante Möglichkeit, bei ausreichenden Querschnitten.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471185-0002

Kommune:
Stadt Scheßlitz

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
nördlicher Ortseingang von Schweisdorf, St 2187

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: St 2187 (innerorts)

Beschreibung:
- Straßenquerung bei schlechten Sichtverhältnissen notwendig. Die Strecke ist aktuell nur eine Wunschlinie und kein Netzbestandteil. Falls die Wunschlinie realisiert wird, sollte eine Querungshilfe, oder zumindest einen Verkehrsspiegel für bessere Übersicht angedacht werden.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471185-0011

Kommune:
Stadt Scheßlitz

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Scheßlitz, St 2190

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unübersichtliche Kurve. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt der Bewuchs an den Seiten, der die Fahrbahnbreite zusätzlich verringert.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471185-0027

Kommune:
Stadt Scheßlitz

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Zeckendorf, Am Langen Weg/Talstraße

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Auf Grund der Bebauung ist die Kreuzung schwer einsehbar. Mit dem Verkehrsspiegel und der eindeutigen Vorfahrtsregelung wurden bereits sinnvolle Maßnahmen getroffen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471185-0029

Kommune:
Stadt Scheßlitz

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Ludwag, Poxdorfer Weg/St 2187

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: St 2187 (innerorts)

Beschreibung:
- Straßenquerung bei eingeschränkter Sicht notwendig. Die Bebauung verkleinert das Sichtfeld deutlich. Insbesondere nach Südosten ist die Querung schwierig. Die Vorfahrtsregeln sind allerdings eindeutig geklärt. Eventuell könnte ein Verkehrsspiegel noch zusätzliche Übersicht für Radfahrer von Norden schaffen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471185-0046

Kommune:
Stadt Scheßlitz

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
zwischen Scheßlitz und Würgau, B 22

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Der Asphalt ist hier aufgebrochen. Die Kante stellt für Radfahrer eine Gefahrenstelle dar, die im Extremfall sogar zu einem Sturz führen könnte. Der Asphalt sollte hier auf jeden Fall saniert werden, um diese Gefährdung zu vermeiden.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471186-0020

Kommune:
Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Steinsdorf, Steinsdorfer Hauptstraße/St 2279

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: St 2262 / St 2279 (innerorts)

Beschreibung:
- Richtung Süden Straßenquerung erforderlich. Die Situation ist auf Grund der Bebauung unübersichtlich, zudem ist die Straße schmal und der Asphalt am Straßenrand in mäßigem Zustand.
- Empfehlung: Für Radfahrer nach Nordosten ist die Situation durch Beschilderung klar geregelt. Richtung Süden prüfen, ob ein Verkehrsspiegel helfen kann, mehr Überblick über die Situation zu erlangen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471186-0024

Kommune:
Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Steinsdorf, St 2279/Brunnenstraße

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: St 2279 (innerorts)

Beschreibung:
- Richtung Nordwesten Straßenquerung erforderlich. Die Situation ist auf Grund der Bebauung unübersichtlich. Zudem ist die Kreuzung recht nah am Ortseingang, am Ende eines Gefälles, wodurch mit schnellem Verkehr zu rechnen ist.
- Empfehlung: Für Radfahrer nach Südwesten ist die Situation durch Beschilderung klar geregelt. Richtung Nordwesten könnte ein Verkehrsspiegel helfen, mehr Überblick über die Situation zu erlangen. Zudem prüfen, ob ein Hinweis auf kreuzende Radfahrer angebracht werden kann.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471191-0016

Kommune:
Gemeinde Stegaurach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
zwischen Mühlendorf und Stegaurach, St 2276

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unübersichtliche Kurve. Bewuchs verringert das Sichtfeld zusätzlich. Entgegenkommende Radfahrer können erst spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten, um Übersicht zu erhöhen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471191-0022

Kommune:
Gemeinde Stegaurach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
zwischen Stegaurach und Bamberg, St 2276/B 22

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unübersichtliche Unterführung mit starken Kurven. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt starker Bewuchs im Kurvenbereich.
- Empfehlung: Bewuchs im gesamten Kurvenberiech stark zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld möglichst frei zu halten. Zusätzlich Bodenmarkierungen mit Pfeilen in Fahrtrichtung und Mittellinie aufbringen, um Radfahrer deutlicher zu lenken.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0037

Kommune:
Gemeinde Strullendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Strullendorf, Bamberger Straße/Bahnhofstraße

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: St 2244 (innerorts)

Beschreibung:
- Straßenquerung bei extrem starkem Verkehr. Insbesondere Radfahrer die von Süden kommen und zum Bahnhof möchten, oder vom Bahnhof kommen und nach Norden möchten, sind mit einer sehr schwierigen Situation konfrontiert, da das Einfädeln in den Mischverkehr kaum möglich ist.
- Empfehlung: Es sollte dringend geprüft werden, ob eine Querungshilfe, ein Zebrastreifen, oder eine Ampel für Fußgänger und Radfahrer möglich wären, um die Situation zu verbessern. Insbesondere für schwächere Verkehrsteilnehmer ist die Querung ansonsten sehr schwer.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0048

Kommune:
Gemeinde Strullendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Amlingstadt, Amelungenstraße

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: St 2188 (innerorts)

Beschreibung:
- Straßenquerung innerorts, die aber auf Grund der Lage unmittelbar hinter dem Ortsschild wie ausserorts zu beurteilen ist. Hinzu kommt, dass direkt eine Kurve folgt und das Sichtfeld dadurch eingeschränkt ist.
- Empfehlung: Prüfen, ob Hinweis auf kreuzende Radfahrer angebracht werden kann. Zudem sollte die Führung der Radfahrer Richtung Westen noch deutlicher sein. Aktuell ist nicht ganz klar, wann der Übergang auf die andere Straßenseite erfolgen soll.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0052

Kommune:
Gemeinde Strullendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Amlingstadt, Amlingstadter Straße/Alte Heerstraße

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: St 2188 (innerorts)

Beschreibung:
- Querung der Staatsstraße bei eingeschränktem Sichtfeld auf Grund der Bebauung.
- Empfehlung: Zudem könnte eventuell ein Verkehrsspiegel zur Übersicht beitragen, allerdings muss noch einmal vor Ort geprüft werden, ob das tatsächlich ein Zugewinn an Sicherheit wäre.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0054

Kommune:
Gemeinde Strullendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
westlich von Amlingstadt, St 2188

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: St 2188 (ausserorts)

Beschreibung:
- Straßenquerung außerorts bei schnellem Verkehr. Die Vorfahrt ist klar geregelt. Eine Tempobeschränkung auf 70 km/h könnte helfen, die Querung für Radfahrer angenehmer zu machen. Zudem prüfen, ob ein Hinweis auf kreuzende Radfahrer angebracht werden kann.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0072

Kommune:
Gemeinde Strullendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
südöstlicher Ortseingang von Geisfeld, St 2210

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unübersichtliche Kurve mit Gefälle. Entgegenkommende Radfahrer können erst spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt.
- Empfehlung: Prüfen, ob Bodenmarkierung mit Pfeilen in Fahrtrichtung und Mittellinie aufgebracht werden kann, um Radfahrer deutlicher zu lenken.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0074

Kommune:
Gemeinde Strullendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Geisfeld, Magdalenenstraße/Litzendorfer Straße

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: St 2276 / St 2210 (innerorts)

Beschreibung:
- Straßenquerung bei schlechten Sichtverhältnissen, auf Grund der Bebauung. Zum Zeitpunkt der Befahrung war ein Gerüst um das Haus unmittelbar gegenüber der Einmündung. Dadurch wurde die Sicht zusätzlich eingeschränkt.
- Empfehlung: Sichtverhältnisse nach Abbau des Gerüstes noch einmal prüfen. Falls die Sicht weiterhin eingeschränkt ist, könnte ein Verkehrsspiegel mehr Überischt im Kreuzungsbereich schaffen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0083

Kommune:
Gemeinde Strullendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Geisfeld, St 2276

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- Unübersichtliche Kurve. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt Bewuchs im Kurvenbereich.
- Empfehlung: Bewuchs im gesamten Kurvenbereich zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld möglichst frei zu halten. Zusätzlich Bodenmarkierungen mit Pfeilen in Fahrtrichtung und Mittellinie aufbringen, um Radfahrer deutlicher zu lenken.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471207-0016

Kommune:
Gemeinde Viereth-Trunstadt

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
zwischen Viereth und Unterhaid, St 2262

GEFAHRENSTELLE:
Schranke

Beschreibung:
- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Schild "Radfahrer frei" montiert werden kann.

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: St 2262 (ausserorts)

Beschreibung:
- Bei Weiterfahrt nach Süden muss hier die St 2262 bei sehr starkem Verkehr gequert werden. Das Tempo wird zwar auf 70 km/h reduziert, aber erst nach der eigentlichen Querung.
- Empfehlung: Auf Grund der sehr hohen Verkehrsbelastung wäre hier eine separate Führung für Radfahrer sinnvoll. Sollte dies nicht möglich sein, bitte prüfen, ob Reduktion des Tempos bereits vor der eigentlichen Querung statt finden kann. Zudem prüfen, ob ein Hinweis auf kreuzende Radfahrer angebracht werden kann.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471208-0024

Kommune:
Gemeinde Walsdorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
westlich von Walsdorf, St 2279

GEFAHRENSTELLE:
Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:
- An dieser Stelle müssen die Radfahrer eine verhältnismäßig schmale Holzbrücke queren. Der Bewuchs ringsum ist relativ stark und die Wegführung ist kurvig. Insbesondere bei Dämmerung und schlechter Sicht kann Begegnungsverkehr hier eine Gefahrenstelle darstellen. Hinzu kommt die erhöhte Rutschgefahr auf Holz bei Nässe.
- Empfehlung: Bewuchs im ganzen Bereich zurück schneiden und regelmäßig nachschneiden, um Sichtfeld frei zu halten. Bodenmarkierungen und Warnmarkierungen am Geländer können auch bei schlechter Sicht die Übersicht erhöhen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471214-0001

Kommune:
Markt Zapfendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
südöstlich von Ebling, A 73

GEFAHRENSTELLE:
Umlaufschranke (> 1,50m)

Beschreibung:
- Die Umlaufschranken sind ausreichend weit auseinander und gut sichtbar. Sie sind sinnvoll, um Kfz-Verkehr fern zu halten. Dennoch sind sie ein Hindernis für Radfahrer, insbesondere mit Lastenräder und Anhängern.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob die Umlaufschranken durch einzelne Poller ersetzt werden können. Diese könnten mit einer zusätzlichen Bodenmarkierung gekennzeichnet werden, die auch bei der Lenkung der Radfahrer helfen kann, indem die Fahrtrichtung jeweils mit Pfeilen angezeigt wird und eine Art Mittelstreifen im Bereich des Pollers aufgebracht wird.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471220-0028

Kommune:
Stadt Schlüsselfeld

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Reichmannsdorf, St 2262



GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: St 2262 (innerorts)

Beschreibung:
- Querung der Staatsstraße bei eingeschränkter Sicht notwendig. Besonders für von Norden kommende Radfahrer ist dies schwierig, da die Verkehrsbelastung stark ist und die Bebauung das Sichtfeld einschränkt.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob die Geschwindigkeit gedrosselt, oder ein Hinweis auf kreuzende Radfahrer montiert werden kann. Zudem könnte eventuell ein Verkehrsspiegel ein wenig zur Übersicht beitragen, allerdings muss noch einmal vor Ort geprüft werden, ob das tatsächlich ein Zugewinn an Sicherheit wäre.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471220-0029

Kommune:
Stadt Schlüsselfeld

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Reichmannsdorf, St 2262/BA 2

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: St 2262 (innerorts)

Beschreibung:
- Querung der Staatsstraße bei eingeschränkter Sicht notwendig. Die Kurven erschweren die Übersicht und Autos und Radfahrer nehmen einander erst spät wahr.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob die Geschwindigkeit gedrosselt, oder ein Hinweis auf kreuzende Radfahrer montiert werden kann.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471220-0034

Kommune:
Stadt Schlüsselfeld

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Reichmannsdorf, nähe St 2262

GEFAHRENSTELLE:
schneller Verkehr: St 2262

Beschreibung:
- Der Verkehr auf der St 2262 ist stark und sehr schnell, was die Situation für Radfahrer unangenehm macht.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471220-0038

Kommune:
Stadt Schlüsselfeld

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
zwischen Elsendorf und Possenfelden, St 2260

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: St 2260 (ausserorts)

Beschreibung:
- Straßenquerung bei Verkehrsaufkommen. Das Ortsschild ist noch nicht passiert, daher ist das Verkehrstempo hoch.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Geschwindigkeit hier reduziert werden kann. Je nach Radfahrerfrequenz sollte zudem über eine Querungshilfe oder eine Ampel nachgedacht werden. Davon würden auch Fußgänger und Nutzer des ÖPNV profitieren, da sich unmittelbar an der Kreuzung eine Haltestelle befindet.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471220-0054

Kommune:
Stadt Schlüsselfeld

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:
Rambach, St 2260

GEFAHRENSTELLE:
Straßenquerung: St 2260 (innerorts)

Beschreibung:
- Radfahrer in Richtung Süden müssen hier die Straße queren, wobei entgegenkommende Fahrzeuge erst sehr spät gesehen werden. Dies ist unter anderem dem Bewuchs am Rand geschuldet, der den Kurvenbereich verdeckt. Auch für die Radfahrer, die von Süden kommen, ist das Einfädeln in den Mischverkehr nicht einfach, da der Weg zur St 2260 leicht ansteigt und die Bebauung nur geringe Übersicht ermöglicht.
- Empfehlung: Bewuchs auf Nordseite der St 2260 zurück schneiden und kurz halten, um eine bessere Sicht zu ermöglichen. Für die von Süden kommenden Radfahrer bitte prüfen, ob ein Verkehrsspiegel am Lichtmast angebracht werden kann, der das Sichtfeld erweitert.