

Radverkehrskonzept Lkr. Bamberg

Gemeinde Breitengüßbach

Problemstellen

Standortdaten:

Standortnummer: 09471119-0001

Kommune:

Gemeinde Breitengüßbach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

zwischen Baunach und Breitengüßbach, A 73

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Unterführung mit anschließenden Kurven. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt der Bewuchs an den Seiten, der die Fahrbahnbreite zusätzlich verringert. Diese Problematik gilt auf der ganzen Rad-Strecke im Bereich der Autobahnauffahrt (vgl. weitere Gefahrenstellen ringsum).

- Empfehlung: Bewuchs stark zurück schneiden und kurz halten. Bodenmarkierung mit Mittellinie und Pfeilen in jeweiliger Fahrtrichtung aufbringen, um zusätzlich für eine klarere Führung zu sorgen. Falls die Breiten ausreichen könnten seitliche Begrenzungslinien für noch mehr Übersicht, auch bei Dämmerung und schlechter Sicht sorgen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471119-0002

Kommune:

Gemeinde Breitengüßbach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

zwischen Baunach und Breitengüßbach, A 73

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Unterführung mit anschließenden Kurven. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt der Bewuchs an den Seiten, der die Fahrbahnbreite zusätzlich verringert. Diese Problematik gilt auf der ganzen Rad-Strecke im Bereich der Autobahnauffahrt (vgl. weitere Gefahrenstellen ringsum).

- Empfehlung: Bewuchs stark zurück schneiden und kurz halten. Bodenmarkierung mit Mittellinie und Pfeilen in jeweiliger Fahrtrichtung aufbringen, um zusätzlich für

eine klarere Führung zu sorgen. Falls die Breiten ausreichen könnten seitliche Begrenzungslinien für noch mehr Übersicht, auch bei Dämmerung und schlechter Sicht sorgen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471119-0003

Kommune:

Gemeinde Breitengüßbach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

zwischen Baunach und Breitengüßbach, nahe A 73

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurven. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt der Bewuchs an den Seiten, der die Fahrbahnbreite zusätzlich verringert. Diese Problematik gilt auf der ganzen Rad-Strecke im Bereich der Autobahnauffahrt (vgl. weitere Gefahrenstellen ringsum).

- Empfehlung: Bewuchs stark zurück schneiden und kurz halten. Bodenmarkierung mit Mittellinie und Pfeilen in jeweiliger Fahrtrichtung aufbringen, um zusätzlich für eine klarere Führung zu sorgen. Falls die Breiten ausreichen könnten seitliche Begrenzungslinien für noch mehr Übersicht, auch bei Dämmerung und schlechter Sicht sorgen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471119-0004

Kommune:

Gemeinde Breitengüßbach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

zwischen Baunach und Breitengüßbach, nahe B 279

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurven. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt der Bewuchs an den Seiten, der die Fahrbahnbreite zusätzlich verringert. Diese Problematik gilt auf der ganzen Rad-Strecke im Bereich der Autobahnauffahrt (vgl. weitere Gefahrenstellen ringsum).

- Empfehlung: Bewuchs stark zurück schneiden und kurz halten. Bodenmarkierung mit Mittellinie und Pfeilen in jeweiliger Fahrtrichtung aufbringen, um zusätzlich für eine klarere Führung zu sorgen. Falls die Breiten ausreichen könnten seitliche Begrenzungslinien für noch mehr Übersicht, auch bei Dämmerung und schlechter Sicht sorgen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471119-0005

Kommune:

Gemeinde Breitengüßbach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

zwischen Baunach und Breitengüßbach, B 279

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Unterführung mit anschließenden Kurven. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt der Bewuchs an den Seiten, der die Fahrbahnbreite zusätzlich verringert. Diese Problematik gilt auf der ganzen Rad-Strecke im Bereich der Autobahnauffahrt (vgl. weitere Gefahrenstellen ringsum).

- Empfehlung: Bewuchs stark zurück schneiden und kurz halten. Bodenmarkierung mit Mittellinie und Pfeilen in jeweiliger Fahrtrichtung aufbringen, um zusätzlich für

eine klarere Führung zu sorgen. Falls die Breiten ausreichen könnten seitliche Begrenzungslinien für noch mehr Übersicht, auch bei Dämmerung und schlechter Sicht sorgen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471119-0012

Kommune:

Gemeinde Breitengüßbach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

Breitengüßbach, Bamberger Straße/Bühlstraße

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: B 4 (innerorts)

Beschreibung:

- Die Zufahrt zum Bahnhof ist auf Grund des starken Verkehrs schwierig, die Sicht durch die Bebauung eingeschränkt. Für schwächere Verkehrsteilnehmer belbt aktuell eher die Variante abzusteigen und die Fußgängerampel zu nutzen, anstatt direkt in den Mischverkehr einzufädeln.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471119-0018

Kommune:

Gemeinde Breitengüßbach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:****GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: B 4 (innerorts)

Beschreibung:

- Die Straße muss bei Weiterfahrt durch Breitengüßbach gequert werden. Die Querung erfolgt unmittelbar am Ortsschild, wo voraussichtlich noch mit schnellerem Verkehr zu rechnen ist. Die Bodenmarkierung ist positiv zur Führung der Radfahrer, allerdings ist die Überleitung auf die B 4 dennoch unkomfortabel, auf Grund des hohen Verkehrsaufkommens.
- Eine durchgehende Radverkehrsführung, auch innerorts, wäre sinnvoll.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471119-0027

Kommune:

Gemeinde Breitengüßbach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

zwischen Breitengüßbach und Rattelsdorf, B 4

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Unterführung. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt der Bewuchs im Kurvenbereich, der die Fahrbahnbreite zusätzlich verringert und der Wechsel des Bodenbelags zu Pflaster, was für Radfahrer nur mäßig zu befahren ist.
- Empfehlung: Bewuchs ringsum kürzen. Eine Bodenmarkierung mit Mittellinie könnte zusätzlich für eine klarere Führung sorgen, allerdings muss zunächst geklärt werden, ob diese auf Pflaster gut sichtbar wäre.

