

Radverkehrskonzept Lkr. Bamberg

Markt Heiligenstadt i. Ofr.

Problemstellen

Standortdaten:

Standortnummer: 09471142-0002

Kommune:

Markt Heiligenstadt i. OFr.

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nordwestlich von Lindach

**GEFAHRENSTELLE:**

Schranke

Beschreibung:

- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten, obwohl die offizielle FGSV-Wegweisung den Weg mit ausschildert und die Strecke Bestandteil verschiedener Thementouren ist. Zudem ist die Strecke laut Ausschilderung in den Wintermonaten gesperrt.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Schild "Radfahrer frei" montiert werden und die Durchfahrt in den Wintermonaten gestattet werden kann. Ansonsten muss eine alternative Führung für Radfahrer gefunden werden. Dies würde allerdings auch die Verlegung zahlreicher Themen- und Rundtouren mit sich bringen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471142-0003

Kommune:

Markt Heiligenstadt i. OFr.

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

Tiefenpözl, BA 12

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: BA 12 (innerorts)

Beschreibung:

- Straßenquerung bei eingeschränkter Sicht. Von Westen kommend gibt es ein Gefälle. Zum Zeitpunkt der Befahrung gab es Bauarbeiten im Ort, voraussichtlich ist aber überlicherweise nicht mit starkem Verkehr an dieser Stelle zu rechnen, daher ist die Kreuzung zumutbar für Radfahrer. Ein Verkehrsspiegel wäre dennoch eine Möglichkeit, zusätzliche Übersicht zu schaffen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471142-0012

Kommune:

Markt Heiligenstadt i. OFr.

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

nördlicher Ortseingang von Oberleinleiter, St 2187

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: St 2187 (innerorts)

Beschreibung:

- Straßenquerung innerorts, die aber auf Grund der Lage unmittelbar hinter dem Ortsschild wie außerorts zu beurteilen ist. Zusätzlich verkleinert der Bewuchs im Kurvenbereich das Sichtfeld.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld frei zu halten.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471142-0013

Kommune:

Markt Heiligenstadt i. OFr.

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

Burggrub, St 2188

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: St 2188 (innerorts)

Beschreibung:

- Straßenquerung im Versatz, die auf Grund der Kurven eher unübersichtlich ist. Die Vorfahrtsregelungen sind allerdings eindeutig geklärt und die Verkehrssituation ist klar geregelt.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471142-0017

Kommune:

Markt Heiligenstadt i. OFr.

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Burggrub und Zoggendorf

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurve mit Gefälle.

Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Es wurde bereits ein Warnhinweis auf Schrittgeschwindigkeit angebracht.

- Empfehlung: Bodenmarkierungen mit Pfeilen in Fahrtrichtung und Mittellinie aufbringen, um Radfahrer deutlicher zu lenken und Gefahren im Begegnungsverkehr zu reduzieren.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471142-0019

Kommune:

Markt Heiligenstadt i. OFr.

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Zoggendorf

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurve auf Grund der Bebauung. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt.
- Empfehlung: Prüfen, ob eine Mittellinie im Kurvenbereich angebracht werden kann, um die beiden Fahrtrichtungen zu trennen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471142-0020

Kommune:

Markt Heiligenstadt i. OFr.

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Zoggendorf, Nähe St 2188

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurve auf Grund der Bebauung.
Entgegenkommende Radfahrer und Autos können erst
sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine
Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471142-0022

Kommune:

Markt Heiligenstadt i. OFr.

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Heiligenstadt i. OFr., Mühlengasse

**GEFAHRENSTELLE:**

Poller/Engstelle (> 1,30m)

Beschreibung:

- Poller stellen insbesondere bei Gruppen eine Problemstelle dar, da sie von hinten fahrenden Radfahrern leicht übersehen werden. Die Durchfahrtsbreite ist an dieser Stelle in Ordnung.
- Empfehlung: Bitte dennoch prüfen, ob Poller abgebaut werden können. Alternativ Bodenmarkierung zur besseren Sichtbarkeit anbringen, so können sie auch bei Dämmerung und schlechten Sichtverhältnissen besser wahrgenommen werden.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471142-0023

Kommune:

Markt Heiligenstadt i. OFr.

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

Heiligenstadt i. OFr., St 2187

**GEFAHRENSTELLE:**

Poller/Engstelle (> 1,30m)

Beschreibung:

- Poller stellen insbesondere bei Gruppen eine Problemstelle dar, da sie von hinten fahrenden Radfahrern leicht übersehen werden. Die Durchfahrtsbreite ist an dieser Stelle in Ordnung.
- Empfehlung: Bitte dennoch prüfen, ob Poller abgebaut werden können. Alternativ Bodenmarkierung zur besseren Sichtbarkeit anbringen, so können sie auch bei Dämmerung und schlechten Sichtverhältnissen besser wahrgenommen werden.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471142-0025

Kommune:

Markt Heiligenstadt i. OFr.

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

Heiligenstadt i. OFr., nahe St 2187

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Die Kurve ist recht eng für Begegnungsverkehr, insbesondere wenn auch Fußgängeraufkommen da ist.
- Eine Verbreiterung des Weges im Kurvenbereich wäre wünschenswert. Ansonsten könnten auch Bodenmarkierungen für eine klarere Führung sorgen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471142-0026

Kommune:

Markt Heiligenstadt i. OFr.

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

westlich von Heiligenstadt i. OFr., St 2188

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Die Kurve ist relativ eng für Begegnungsverkehr. Das Sichtfeld ist frei.

