

# Radverkehrskonzept Lkr. Bamberg

## Gemeinde Pettstadt

### Problemstellen

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471169-0012

**Kommune:**

Gemeinde Pettstadt

**Baulastträger:** Landkreis Bamberg

**Lagebeschreibung:**

nördlich von Pettstadt, BA 21

**GEFAHRENSTELLE:**

Poller/Engstelle (> 1,30m)

**Beschreibung:**

- Die Brücke ist sehr schmal und bremst Radfahrer komplett aus. Begegnungsverkehr ist nicht möglich. Das Schild "Radfahrer absteigen" ist im Alltagsradverkehr nicht sinnvoll und wird zudem von den meisten Radfahrern nicht beachtet.
- Empfehlung: Langfristig sollte die Brücke verbreitert, oder durch eine neue Brücke, die von vorne herein ausreichende Breiten bietet, ersetzt werden.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471169-0015

**Kommune:**

Gemeinde Pettstadt

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**

Pettstadt, Kaulberg/Mühlweg



**GEFAHRENSTELLE:**

Schranke

**Beschreibung:**

- Durchfahrt für Radfahrer verboten. Allerdings ist die Fahrt über den Kirchplatz auch nicht notwendig, sondern es kann über Hauptstraße und Mühlweg gefahren werden.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471169-0017

**Kommune:**

Gemeinde Pettstadt

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:****GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

**Beschreibung:**

- Der Bahnübergang ist zwar mit Warnhinweisen markiert, dennoch kommt es laut Gemeinde auf Grund des hohen Radverkehrsaufkommens immer wieder zu Stürzen wegen der Gleise. Das führt zu dem Schluss, dass die Warnschilder nicht ausreichen und weitere Maßnahmen notwendig sind.

- Die Gemeinde ist bereits in Gesprächen, um eine bauliche Entschärfung der Problemstelle zu forcieren.

