

Radverkehrskonzept Lkr. Bamberg

Gemeinde Pommersfelden

Problemstellen

Standortdaten:

Standortnummer: 09471172-0005

Kommune:

Gemeinde Pommersfelden

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

Schweinbach

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle: BA 24 (leicht)

Beschreibung:

- Richtung Nordwesten Straßenquerung erforderlich.
Die Situation ist auf Grund der Bebauung unübersichtlich. Dennoch ist die Führung des Verkehrs durch Beschilderung und einen Verkehrsspiegel klar und eindeutig geregelt.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471172-0023

Kommune:

Gemeinde Pommersfelden

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

Steppach, St 2263

**GEFAHRENSTELLE:**

Umlaufschranke (< 1,50m)

Beschreibung:

- Der Radweg endet vor den Umlaufschranken am Bahngleis. Diese sind ein schwieriges Hindernis für Radfahrer, insbesondere mit Lastenrädern und Anhängern. Aus Sicherheitsgründen ist es allerdings sinnvoll, den Zugang zu den Gleisen zu limitieren und zu lenken.

- Empfehlung: Prüfen, ob die Umlaufschranken weiter auseinander angeordnet werden können. Eine diagonale Ansträgung hilft, die Durchfahrt komfortabler zu gestalten und sorgt dennoch für eine Reduktion der Geschwindigkeit.

- Update: Lt. Information der Gemeinde werden die mittleren Schranken entfernt, um die komfortable Durchfahrt zu ermöglichen.

