

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	471	Landratsamt Bamberg	42.1-1711.1
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	471	Landratsamt Bamberg	42.1-1711.1
Betreiber	[Name]	Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]	Abfalllager		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Ohmstraße 24	96175	Pettstadt
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen Abfällen		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.12.1.1		5.5

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	03.11.2016	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]			
	Schwerpunkte [X]	X	Anlagenidentität und Änderungen an der Anlage, aktuelle Lagermengen	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Bescheides vom 01.09.2006, 01.04.2015, Anzeige vom 20.01.2015	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Der Alarm- und Maßnahmenplan ist nicht aktuell: die Ballenpresse ist noch nicht eingefügt, die Ansprechpartner nicht aktualisiert	Aktualisierung der Unterlagen	31.12.2016	Landratsamt Bamberg	

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL