

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	471	Landratsamt Bamberg	42.1-1711.1
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	471	Landratsamt Bamberg	42.1-1711.1
Betreiber	[Name]	Bayerische Milchindustrie eG		
Standort	[Bezeichnung]	Werk Zapfendorf		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Scheßlitzer Straße 2	96199	Zapfendorf
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Behandlung und Verarbeitung von Milch		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	7.32.1		6.4c

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	26.11.2020	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]			
	Schwerpunkte [X]	X	Anlagenidentität, geänderte Teilbereiche (vollständige Überwachung durch externen SV)	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Bescheide vom 17.06.2003, 11.12.2003, 14.04.2014, 03.09.2015, Anzeigen vom 02.12.2019, 30.01.2020, 06.07.2020	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	
			Stilllegung [X]	

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Überschreitung der Emissionsgrenzwerte bei den Luftherhitzern 2 und 4	Behebung der Mängel und Nachmessung	30.04.2021	Landratsamt Bamberg	

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL