

Radverkehrskonzept Lkr. Bamberg

Gemeinde Litzendorf

Problemstellen

Standortdaten:

Standortnummer: 09471155-0004

Kommune:

Gemeinde Litzendorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Pödeldorf, Bamberger Straße

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: St 2281 (innerorts)

Beschreibung:

- Die Überleitung in den Mischverkehr, bzw. auf den "Gehweg - Radfahrer frei" erfolgt im Kurvenbereich, was ungünstig ist. Bodenmarkierungen mit Pfeilen und Piktogrammen könnten helfen, die Radfahrer deutlicher zu führen. Inwiefern eine komfortable Überleitung geschaffen werden kann, muss in Zusammenhang mit der Fahrbahnbreite noch genauer betrachtet werden, wünschenswert wäre aber ein störungsarmer Übergang für Radfahrer.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471155-0007

Kommune:

Gemeinde Litzendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

Pödeldorf, Bamberger Straße

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Bewuchs am Rand schränkt das Sichtfeld ein und vermindert die Breite des Radweges.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten, um ausreichende Breite zu sichern.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471155-0008

Kommune:

Gemeinde Litzendorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Pödeldorf, Hollfelder Straße

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: St 2281 (innerorts)

Beschreibung:

- Die Überleitung in den Mischverkehr erfolgt im Ausfahrtsbereich der Tankstelle, was ungünstig ist. Die Autofahrer sind mit dem Abbiegevorgang beschäftigt, was die Aufmerksamkeit für den Radverkehr mindert. Für Radfahrer endet die Fahrt auf dem freigegebenen Gehweg sehr plötzlich in der Ausfahrt.

- Empfehlung: Bodenmarkierungen mit Pfeilen und Piktogrammen anbringen, um Radfahrer deutlicher zu führen. Möglichkeiten für Furtmarkierungen prüfen und klären, ob die Überleitung an dieser Stelle sinnvoll ist, oder bei der weiter östlich gelegenen



Tankstelleneinfahrt besser wäre. Auch dort müsste eine deutliche Markierung für den Radverkehr erfolgen.

Standortdaten:

Standortnummer: 09471155-0009

Kommune:

Gemeinde Litzendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

Naisa, St 2281

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Das Sichtfeld ist im Kurvenbereich eingeschränkt, die Oberfläche in keinem guten Zustand. Zudem nimmt der Lichtmast noch zusätzlich Breite. Insbesondere Begegnungsverkehr ist an dieser Stelle unangenehm.
- Empfehlung: Sanierung und Verbreiterung des Weges, um den Komfort für Radfahrer und Fußgänger zu erhöhen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471155-0012

Kommune:

Gemeinde Litzendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

Naisa, Frankenstraße/Naisaer Straße

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: St 2281 (innerorts)

Beschreibung:

- Unübersichtlicher Kreuzungsbereich bei starkem Verkehr in der Ortsdurchfahrt. Die verkehrsrechtliche Situation und die Vorfahrtsregelungen sind klar geregelt.
- Langfristig wäre eine separate Führung für den Alltagsradverkehr wünschenswert. Diese sollte wenn möglich nicht auf dem Gehweg sein, um Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern zu minimieren.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471155-0013

Kommune:

Gemeinde Litzendorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Naisa, Tanzwiesenweg

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Scharfe Kurve und Bebauung schränkt das Sichtfeld ein, insbesondere bei Begegnungsverkehr. Zudem ist der Asphalt im unmittelbaren Kurvenbereich in keinem guten Zustand.

- Empfehlung: Sanierung der Asphaltdecke. Zusätzlich kann eine Bodenmarkierung mit Mittellinie im Kurvenbereich aufgebracht werden, um die Radfahrer deutlicher zu lenken.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471155-0014

Kommune:

Gemeinde Litzendorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Naisa, Tanzwiesenweg/Naisaer Straße

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Scharfe Kurve und Bewuchs schränkt das Sichtfeld ein, insbesondere bei Begegnungsverkehr.
- Empfehlung: Wenn möglich Bewuchs kürzen, um bessere Sicht zu ermöglichen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471155-0019

Kommune:

Gemeinde Litzendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

Litzendorf, Geisfelder Straße

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Bewuchs schränkt das Sichtfeld ein und vermindert die Breite des Radweges. Gegenverkehr wird erst spät gesehen.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten, um ausreichende Breite zu sichern.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471155-0020

Kommune:

Gemeinde Litzendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

zwischen Litzendorf und Geisfeld, St 2210

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Bewuchs schränkt das Sichtfeld ein und vermindert die Breite des Radweges.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten, um ausreichende Breite zu sichern.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471155-0032

Kommune:

Gemeinde Litzendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

Schammelsdorf, Litzendorfer Straße/Pödeldorfer Straße

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: St 2210 (innerorts)

Beschreibung:

- Querung der Staatsstraße bei eingeschränkter Sicht notwendig. Bebauung und Bewuchs schränken das Sichtfeld ein. Ein Verkehrsspiegel zur besseren Übersicht ist bereits vorhanden.
- Empfehlung: Bewuchs im Kreuzungsbereich zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld frei zu halten.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471155-0036

Kommune:

Gemeinde Litzendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

Litzendorf, Hauptstraße/Schimmelsgraben

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: St 2281 (innerorts)

Beschreibung:

- Straßenquerung bei eingeschränkter Sicht auf Grund der Bebauung nötig.
- Empfehlung: Prüfen, ob ein Verkehrsspiegel die Übersicht erhöhen würde.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471155-0043

Kommune:

Gemeinde Litzendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

Lohndorf, St 2281

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: St 2281 (innerorts)

Beschreibung:

- Die Straßenquerung ist an dieser Stelle mit den Bodenmarkierungen und der Querungshilfe gut gelöst. Auch die Überleitung in den Mischverkehr mit Hilfe des Schutzstreifens ist hilfreich. Damit ist die Überleitung vorbildlich.

- Wünschenswert wäre auch in der Ortsdurchfahrt ein Radfahr- oder Schutzstreifen, um die Radfahrer weiterhin zu führen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471155-0049

Kommune:

Gemeinde Litzendorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Tiefenellern, Am Alten Berg/Schlehenweg



GEFAHRENSTELLE:

Schranke

Beschreibung:

- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten.
- Allerdings auch kein Netzbestandteil, daher sind keine akuten Maßnahmen nötig.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471155-0050

Kommune:

Gemeinde Litzendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

nördlich von Tiefenellern, St 2281

**GEFAHRENSTELLE:**

Schranke

Beschreibung:

- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten.
- Allerdings auch kein Netzbestandteil, daher sind keine akuten Maßnahmen nötig.

