

Radverkehrskonzept Lkr. Bamberg

Stadt Scheßlitz

Problemstellen

Standortdaten:

Standortnummer: 09471185-0002

Kommune:

Stadt Scheßlitz

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

nördlicher Ortseingang von Schweisdorf, St 2187

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: St 2187 (innerorts)

Beschreibung:

- Straßenquerung bei schlechten Sichtverhältnissen notwendig. Die Strecke ist aktuell nur eine Wunschlinie und kein Netzbestandteil. Falls die Wunschlinie realisiert wird, sollte eine Querungshilfe, oder zumindest einen Verkehrsspiegel für bessere Übersicht angedacht werden.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471185-0011

Kommune:

Stadt Scheßlitz

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

Scheßlitz, St 2190

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurve. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt der Bewuchs an den Seiten, der die Fahrbahnbreite zusätzlich verringert.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471185-0022

Kommune:

Stadt Scheßlitz

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

westlicher Ortseingang von Demmelsdorf

**GEFAHRENSTELLE:**

Schranke

Beschreibung:

- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Schild "Radfahrer frei" montiert werden kann.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471185-0026

Kommune:

Stadt Scheßlitz

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Zeckendorf, Am Langen Weg

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurve. Zudem verkleinert der Bewuchs im Kurvenbereich das Sichtfeld.
- Empfehlung: Bewuchs regelmäßig kürzen. Zusätzlich kann geprüft werden, ob ein Verkehrsspiegel mehr Übersicht verschaffen kann.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471185-0027

Kommune:

Stadt Scheßlitz

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

Zeckendorf, Am Langen Weg/Talstraße



GEFAHRENSTELLE:

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Auf Grund der Bebauung ist die Kreuzung schwer einsehbar. Mit dem Verkehrsspiegel und der eindeutigen Vorfahrtsregelung wurden bereits sinnvolle Maßnahmen getroffen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471185-0029

Kommune:

Stadt Scheßlitz

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

Ludwig, Poxdorfer Weg/St 2187

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: St 2187 (innerorts)

Beschreibung:

- Straßenquerung bei eingeschränkter Sicht notwendig.
Die Bebauung verkleinert das Sichtfeld deutlich.
Insbesondere nach Südosten ist die Querung schwierig.
Die Vorfahrtsregeln sind allerdings eindeutig geklärt.
Eventuell könnte ein Verkehrsspiegel noch zusätzliche
Übersicht für Radfahrer von Norden schaffen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471185-0040

Kommune:

Stadt Scheßlitz

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nördlich von Demmelsdorf

**GEFAHRENSTELLE:**

Schranke

Beschreibung:

- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Schild "Radfahrer frei" montiert werden kann.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471185-0044

Kommune:

Stadt Scheßlitz

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Scheßlitz und Würgau

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurve. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt der Bewuchs an den Seiten, der das Sichtfeld zusätzlich verkleinert.

- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471185-0046

Kommune:

Stadt Scheßlitz

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

zwischen Scheßlitz und Würgau, B 22

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Der Asphalt ist hier aufgebrochen. Die Kante stellt für Radfahrer eine Gefahrenstelle dar, die im Extremfall sogar zu einem Sturz führen könnte. Der Asphalt sollte hier auf jeden Fall saniert werden, um diese Gefährdung zu vermeiden.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471185-0058

Kommune:

Stadt Scheßlitz

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Scheßlitz und Burgellern, nahe A 70

**GEFAHRENSTELLE:**

Poller/Engstelle (1-1,30m)

Beschreibung:

- Poller stellen insbesondere bei Gruppen eine Problemstelle dar, da sie von hinten fahrenden Radfahrern leicht übersehen werden. Hier sind zudem zwei Poller unmittelbar hintereinander, was doppelt hinderlich ist.

- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Poller abgebaut werden können.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471185-0061

Kommune:

Stadt Scheßlitz

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Scheßlitz und Burgellern, A 70

**GEFAHRENSTELLE:**

Poller/Engstelle (1-1,30m)

Beschreibung:

- Poller stellen insbesondere bei Gruppen eine Problemstelle dar, da sie von hinten fahrenden Radfahrern leicht übersehen werden.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Poller abgebaut werden kann.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471185-0063

Kommune:

Stadt Scheßlitz

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Burgellern, Schloßstraße

**GEFAHRENSTELLE:**

Poller/Engstelle (1-1,30m)

Beschreibung:

- Poller stellen insbesondere bei Gruppen eine Problemstelle dar, da sie von hinten fahrenden Radfahrern leicht übersehen werden.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Poller abgebaut werden kann. Alternativ Bodenmarkierung zur besseren Sichtbarkeit anbringen, so kann der Poller auch bei Dämmerung und schlechten Sichtverhältnissen besser wahrgenommen werden.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471185-0065

Kommune:

Stadt Scheßlitz

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Burgeller, Kirchplatz

**GEFAHRENSTELLE:**

Schranke

Beschreibung:

- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten. Die Brücke ist in dem Fall der direkteste Weg und ausreichend breit, auch bei Gegenverkehr. Eine Nutzung durch Radfahrer ist sinnvoll und würde auch die schlüssigste Linienführung erschließen.

- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Schild "Radfahrer frei" montiert werden kann.

**GEFAHRENSTELLE:**

Poller/Engstelle (> 1,30m)

Beschreibung:

- Poller stellen insbesondere bei Gruppen eine Problemstelle dar, da sie von hinten fahrenden Radfahrern leicht übersehen werden. In diesem Fall ist die Montage in Ordnung, da auf eine komfortable Durchfahrtsbreite geachtet wurde. Auch die Kenntlichmachung durch Signalfarbe ist sinnvoll und sorgt für bessere Sichtbarkeit, auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

- Empfehlung: Eine Bodenmarkierung könnte dazu beitragen, die Poller noch besser kenntlich zu machen.

Es kann geprüft werden, ob nicht ein mittiger Poller auch ausreichend wäre, um unerwünschten Verkehr fernzuhalten. Dann wäre die Durchfahrt noch komfortabler.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471185-0066

Kommune:

Stadt Scheßlitz

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Burgellern

**GEFAHRENSTELLE:**

Poller/Engstelle (> 1,30m)

Beschreibung:

- Poller stellen insbesondere bei Gruppen eine Problemstelle dar, da sie von hinten fahrenden Radfahrern leicht übersehen werden. In diesem Fall ist die Montage in Ordnung, da auf eine komfortable Durchfahrtsbreite geachtet wurde. Auch die Kenntlichmachung durch Signalfarbe ist sinnvoll und sorgt für bessere Sichtbarkeit, auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Empfehlung: Eine Bodenmarkierung könnte dazu beitragen, den Poller noch besser kenntlich zu machen.

**GEFAHRENSTELLE:**

Schranke

Beschreibung:

- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten. Die Brücke ist in dem Fall der direkteste Weg und ausreichend breit, auch bei Gegenverkehr. Eine Nutzung durch Radfahrer ist sinnvoll und würde auch die schlüssigste Linienführung erschließen.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Schild "Radfahrer frei" montiert werden kann.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471185-0067

Kommune:
Stadt Scheßlitz

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Burgellern, Am Ellerbach



GEFAHRENSTELLE:

Schranke

Beschreibung:
- entfällt, da Netz verändert wurde



Standortdaten:

Standortnummer: 09471185-0081

Kommune:

Stadt Scheßlitz

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südlich von Weichenwasserlos

**GEFAHRENSTELLE:**

Schranke

Beschreibung:

- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Schild "Radfahrer frei" montiert werden kann.

