

Radverkehrskonzept Lkr. Bamberg

Gemeinde Stegaurach

Problemstellen

Standortdaten:

Standortnummer: 09471191-0016

Kommune:

Gemeinde Stegaurach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

zwischen Mühlendorf und Stegaurach, St 2276

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurve. Bewuchs verringert das Sichtfeld zusätzlich. Entgegenkommende Radfahrer können erst spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten, um Übersicht zu erhöhen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471191-0017

Kommune:

Gemeinde Stegaurach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Stegaurach, Mühlendorfer Straße

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: St 2276 (innerorts)

Beschreibung:

- Die Einmündung auf den Radweg erfolgt hier recht plötzlich. Es gibt nur eine schmale Einfahrtmöglichkeit und das bei starkem Kfz-Verkehr ringsum.
- Empfehlung: Die Überleitung sollte zumindest mit Bodenmarkierungen verdeutlicht werden. Eine fließendere Überleitung in den Mischverkehr, bzw. auf den Radweg wäre wünschenswert. Es kann geprüft werden, ob der Gehweg, der an den Radweg anschließt, verbreitert werden kann und dieser Raum dann für eine komfortablere Führung des Radverkehrs genutzt werden kann.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471191-0022

Kommune:

Gemeinde Stegaurach

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

zwischen Stegaurach und Bamberg, St 2276/B 22

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Unterführung mit starken Kurven. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt starker Bewuchs im Kurvenbereich.
- Empfehlung: Bewuchs im gesamten Kurvenbereich stark zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld möglichst frei zu halten. Zusätzlich Bodenmarkierungen mit Pfeilen in Fahrtrichtung und Mittellinie aufbringen, um Radfahrer deutlicher zu lenken.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471191-0036

Kommune:

Gemeinde Stegaurach

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

südöstlicher Ortseingang von Unteraurach, BA 21

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: BA 21 (innerorts)

Beschreibung:

- Nach Westen fahrende Radfahrer müssen die BA 21 hier bei starkem Verkehr kreuzen, da der Radweg endet und sie in Fahrtrichtung in den Mischverkehr einfädeln müssen. Zusätzlich problematisch ist, dass die Sicht auf Grund der Kurve eingeschränkt ist. Die Querungsstelle ist zwar innerorts, aber unmittelbar hinter dem Ortsschild und daher beinahe noch als Querung außerorts zu betrachten.

- Empfehlung: Prüfen, ob ein Warnhinweis auf kreuzende Radfahrer montiert werden kann, um die Aufmerksamkeit der Autofahrer zu erhöhen.

