

# Radverkehrskonzept Lkr. Bamberg

## Gemeinde Walsdorf

### Problemstellen

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471208-0024

**Kommune:**

Gemeinde Walsdorf

**Baulastträger:** Staatliches Bauamt

**Lagebeschreibung:**

westlich von Walsdorf, St 2279

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

**Beschreibung:**

- An dieser Stelle müssen die Radfahrer eine verhältnismäßig schmale Holzbrücke queren. Der Bewuchs ringsum ist relativ stark und die Wegführung ist kurvig. Insbesondere bei Dämmerung und schlechter Sicht kann Begegnungsverkehr hier eine Gefahrenstelle darstellen. Hinzu kommt die erhöhte Rutschgefahr auf Holz bei Nässe.

- Empfehlung: Bewuchs im ganzen Bereich zurück schneiden und regelmäßig nachschneiden, um Sichtfeld frei zu halten. Bodenmarkierungen und Warnmarkierungen am Geländer können auch bei schlechter Sicht die Übersicht erhöhen.

